PROVINCIA DI BOLOGNA

piano strutturale comunale
circondario imolese

Nuovo Circondario Imolese

Nuovo Circondario Imolese	Presidente: Franco Lorenzi
Comune di Borgo Tossignano	Sindaco Stefania Dazzani
Comune di Casalfiumanese	Sindaco Roberto Poli
Comune di Castel del Rio	Sindaco Salvatore Cavini
Comune di Castel Guelfo	Sindaco Dino Landi
Comune di Castel San Pietro Terme	Sindaco Vincenzo Zacchiroli
Comune di Dozza	Sindaco Antonio Borghi
Comune di Fontanelice	Sindaco Vanna Verzelli
Comune di Imola	Sindaco Daniele Manca
Comune di Medicina	Sindaco Nara Rebecchi
Comune di Mordano	Sindaco Roberto Andalò

Responsabile di progetto per QC e DP: Arch. Moreno Daini
Responsabile di progetto per il PSC/RUE da ottobre 2010: Arch. Ivano Serrantoni

QUADRO CONOSCITIVO
Sistema territoriale
Sistema storico

VOLUME 3

ALLEGATO G

Elenco delle schede di rilevazione per l'edilizia rurale di interesse storico-architettonico-tipologico. Vincoli di PRG (ai sensi della L.R. 47/1978)

A cura dell'Ufficio di Piano Federato
Curatore Arch. Francesca Tomba e Giuliano Ginestri

Febbraio 2010

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano Federato:

Moreno Daini, *Dirigente*
Franco Capra, *Coordinatore*
Sandra Manara, *Coordinatore fino al 31.08.2007*
Raffaella Baroni, *Segreteria Operativa*
Giuliano Ginestri, *Ufficio di Pianificazione*
Chiara Manuelli, *Ufficio di Pianificazione*
Francesca Tomba, *Ufficio di Pianificazione*
Lorenzo Diani, *Ufficio Cartografico*
Serena Simone, *Ufficio Cartografico*

Collegio dei Funzionari:

Carlo Arcangeli, *Comune di Borgo Tossignano*
Alessandro Costa, *Comune di Casalfiumanese*
Maurizio Bruzzi, *Comune di Castel del Rio*
Vittorio Giogoli, *Comune di Castel Guelfo*
Ivano Serrantoni, *Comune di Castel San Pietro Terme*
Susanna Bettini, *Comune di Dozza*
Francesco Zucchni, *Comune di Fontanelice*
Fulvio Bartoli, *Comune di Imola*
Emanuela Casari, *Comune di Medicina*
Alfonso Calderoni, *Comune di Mordano*

Collaboratori e consulenti esterni:

Maurizio Coppo, *Sistema infrastrutturale, trasporti*
Giorgio Gasparini, *Analisi idrogeologica e sismica*
Marco Capitani, *Analisi idrogeologica e sismica*
Xabier Z.Gonzalez Muro, *Coord.Sistema archeologico*
Giacomo Orofino, *Sistema archeologico*
Tommaso Quirino, *Sistema archeologico*
Fulvio Ventura, *Analisi statistiche e demografiche*
Angela Vistoli, *ValSAT*
ERVET S.r.l., *ValSAT*
Alessandro Bettini, *Pianificazione comunale*
Diego Bianchi, *Pianificazione comunale*
Massimo Gianstefani, *Pianificazione comunale*
Piergiorgio Mongioj, *Pianificazione comunale*
Mario Piccinini, *Pianificazione comunale*
Claudio Remondini, *Pianificazione comunale*
Lucietta Villa, *Pianificazione comunale*
Patrizia Tassinari, *DEIAgra, Coord. Sist. rurale*
Stefano Benni, *DEIAgra, Sistema rurale*
Franco Baraldi, *DEIAgra, Sistema rurale*
Rino Ghelfi, *DEIAgra, Sistema rurale*
Gabriele Paolinelli, *DEIAgra, Sistema rurale*
Alessandro Ragazzoni, *DEIAgra, Sistema rurale*
Domenico Regazzi, *DEIAgra, Sistema rurale*
Sergio Rivaroli, *DEIAgra, Sistema rurale*
Daniele Torreggiani, *DEIAgra, Sistema rurale*
Gianmaria Saverio Orselli, *Cartografia*
Renato Tegoni, *Cartografia vettoriale*
CORE Soluzioni informatiche S.r.l.

Si ringraziano per la collaborazione fornita: Tommaso Bonino dell'Agenzia di Controllo sul TPL, la Direzione Generale del 3° Tronco della Soc. Autostr ade per l'Italia, i dirigenti della AUSL di Imola, Libero Calamosca Presidente provinciale della FIAIP, Beatrice Dall'Acqua, Silvia Marchi e Francesca Cazzetta per il supporto tecnico nell'elaborazione del Quadro Conoscitivo, e i tecnici dei Comuni del Circondario che hanno collaborato a fornire dati e informazioni oltre al cartografo del Comune di Imola Roberto Cenni.

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

BORGO TOSSIGNANO

ANNO DI RILEVAMENTO: 1998	2° VARIANTE GENERALE AL PRG 1999	TECNICI RILEVATORI: Arch. Diego Bianchi Arch. Massimo Gianstefani, Arch. Sandra Manara

NOTE

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
1		Ca. 4	ROSSOLE DI CODRIGNANO			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
2		Ca. 4	CASA VICINA ALLA CA' FONTANA			VILLA 8-900		ABITAZIONE SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO	
3		Ca. 4	CASONE VECCHIO			LINEA		ABITAZIONE FIENILE SERIVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
4		Ca. 4	CA' NUOVA			LINEA		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
5		Ca. 6	MORINE DI SOTTO			AGGREGAZIONE		ABITAZIONE FIENILE SERIVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
6		Ca. 6	CA' DI ZANON			AGGREGAZIONE		ABITAZIONE FIENILE SERIVIZI	D-R. FEDELE	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
7		Ca. 6	QUERCETO			CASATORRE		ABITAZIONE FIENILE STALLA SERVIZI FORNO	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
8		Ca. 6	TRAVERSONA			LINEA		ABITAZIONE FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
9		Ca. 6	CA' FAGIOLO			LINEA		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
10		Ca. 6	CANEPELLA			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE FIENILE STALLA SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
11		Ca. 6	LA VIGNA			AGGREGAZIONE		ABITAZIONE SERVIZI	D-R. FEDELE	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
12		Ca. 8	MONTICELLO			PALAZZO		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
13		Ca. 8	ROCCOLO			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
14		Ca. 8	PILASTRINO			PILASTRINO			RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
16		Ca. 6	CIMITERO E CAPPELLA			CAPPELLA E CIMITERO			R. SCIENTIFICO	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE	
17		Ca. 6	PALAZZETTO			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
18		Ca. 6	MONTORE DI MEZZO			LINEA		ABITAZIONE FIENILE SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
19		Ca. 6	MONTORE DI SOPRA			LINEA ST.		ABITAZIONE FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
20		Ca. 8	SIEPI DI CAMPIUNO			LINEA		ABITAZIONE FIENILE SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
21		Ca. 8	CASA SOPRA ALLE SIEPI DI CAMPIUNO			RUR 900		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
22		Ca. 6	VALLE VECCHIA			LINEA ST.		ABITAZIONE FIENILE SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
24		Ca. 6	TORRICINA			CASATORRE E ALTRE		ABITAZIONE FIENILE STALLA SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830 Legato alla casa è anche il piccolo servizio rurale, di altissimo pregio, architettonico ed ambientale	
25		Ca. 6	CASA MONTE			LINEA		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
26		Ca. 6	MONTELETO			AGGREGAZIONE		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
27		Ca. 6	PRATALE			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
28		Ca. 6	CAMPICELLO			CASATORRE		ABITAZIONE FIENILE	D-R. FEDELE	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
29		Ca. 6	VERGELLO			CASATORRE		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
30		Ca. 8	VALGONARA			LINEA		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
31		Ca. 5	CA' CASTAGNOLA			AGGREGAZIONE		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
32		Ca. 5	SIEPI DI SAN GIOVANNI			PALAZZO		ABITAZIONE FIENILE STALLA SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
33		Ca. 5	PRATOLINO			PALAZZO		ABITAZIONE	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
34		Ca. 6 - Cb. 2	BELFIORE			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
35		Ca. 6	LONGHINA			LINEA		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
36		Ca. 6	RAGGI			LINEA		ABITAZIONE FIENILE STALLA SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
37		Ca. 6	ROMONTORE			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
38		Ca. 6	SALETTO			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
39		Ca. 6	GINESTRETO			PALAZZO		ABITAZIONE FIENILE	D-R. FEDELE	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
40		Ca. 6	FURLINA			CASATORRE		ABITAZIONE FIENILE SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
41		Ca. 6	MOLINO SGARBA			CASATORRE		ABITAZIONE SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
42		Ca. 5	LINEETTA SENZA NOME RINEGGIO			LINEA		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: BUONO	
43		Ca. 5	EDIFICIO A SERVIZI			RICOVERO ATTREZZI		SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE	
44		Ca. 5	MADDALENA			LINEA		ABITAZIONE FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
45		Ca. 5	FIENILE E ANNESSI DELLA MADDALENA			FIENILE		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
46		Ca. 5	CA' NOVA RINEGGIO			LINEA		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
48		Ca. 2	TORRE DA VIGNA			TORRE DA VIGNA		SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
49		Ca. 2 - Cb. 2	LA PARADISA			URBANA		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
50		Ca. 5 - Cb. 2	LINEA SENZA NOME ALLA PARADISA			LINEA		ABITAZIONE FIENILE SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
51		Ca. 3 - Cb. 1	RUR 900 SENZA NOME MESCOLA			RUR 900		ABITAZIONE FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
52		Ca. 2	CASA COLONNA SUL MESCOLA			CASATORRE		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
53		Ca. 3 - Cb. 1	CASA CALANCO			LINEA		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
54		Ca. 3 - Cb. 1	SERRAGLIO			PALAZZO		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
56		Ca. 3	LA CHIUSA			LINEA		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
57		Ca. 3	LA CASETTINA					ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
58		Ca. 4	TRAMAZZATA			AGGREGAZIONE		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
61		Ca. 4	CA' NOVA DOZZOLE			LINEA ST		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post Catasto Gregoriano 1830	
63		Ca. 3	CASETTA			RUR 900		ABITAZIONE FIENILE STALLA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
64		Ca. 3	CA' CALVANA VECCHIA			LINEA		ABITAZIONE	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
65		Ca. 6	CUVIOLO			LINEA		ABITAZIONE FORNO	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
66		Ca. 6 - Cb. 2	CASETTO SUL SASSO SENZA NOME			TORRETTA		ABITAZIONE	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: RUDERE	
67		Ca. 8	CA' DI LATI			BLOCCO (MONTANO)		ABITAZIONE FIENILE STALLA SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE-RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
68		Ca. 7	CA' DELLA CHIESA DI SOTTO			URBANA NON DEFINIBILE		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
69		Ca. 7	CA' NOVA ROCCA					ABITAZIONE FIENILE STALLA SERVIZI	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
70		Ca. 7	LE BANZOLE			URBANA		ABITAZIONE SERVIZI	D-R. FEDELE	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
71		Ca. 9	TORRE DI MONTE BATTAGLIOLA			CASAFORTE		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
73		Ca. 8	CASA COLLINA			URBANA		ABITAZIONE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: Catasto Gregoriano 1830	
74		Ca. 6	CASONE NUOVO			BLOCCO		ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: RUDERE	
75		Ca. 2	RIBANA					ABITAZIONE FIENILE	RIPR. TIPOL.	Stato di conservazione: DEGR. STRUTTURE Data l'importanza dell'ambiente circostante, usare materiali, partizione delle forature, tecniche costruttive e colori della tradizione	

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

CASALFIUMANESE

ANNO DI RILEVAMENTO: 1999	**2° Variante Generale al PRG 2001**	**TECNICI RILEVATORI: Arch. Diego Bianchi, Arch. Massimo Gianstefani, Arch. Sandra Manara**

NOTE

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
1		Ca. 17	CA' DEI GATTI			AGGREGAZIONE		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
2		Ca. 17	CASONI DI ROMAGNA			CHIESA (RUDERI)		RESIDENZA	RESTAURO SCIENTIFICO	SITO DI PREGIO (RUDERI DELLA CHIESA) INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
3		Ca. 17	RIVAROSSA			CASATORRE		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
4		Ca.18	LE PIOPPE			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
5		Ca.18	MOLINO DI SASSOLEONE			CASATORRE		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
6		Ca.18 - Cb. 3	COSELLINI			BLOCCO MONTANO		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
7		Ca.18	SOLANI			LINEA		RESIDENZA	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
8		Ca. 21	CA'RONCHI			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
9		Ca. 21	S.PIER GRISOLA			CHIESA E CANONICA		CHIESA E CANONICA	RESTAURO SCIENTIFICO (CHIESA) RISANAMENTO TIPO A (CANONICA)	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
10		Ca. 21	PEZZOLO			CASAFORTE		RESIDENZA	RISANAMENTO TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
11		Ca. 21	PEZZOLO			CASATORRE		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
12		Ca. 21	PEZZOLO			LINEA		RESIDENZA	RISANAMENTO TIPO B	SITO DI PREGIO CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
13		Ca. 21	SULLA VIA BORDONA BIVIO VIA MADDALENA			URBANA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO DI PREGIO CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
14		Ca. 21	PORCIA			AGGREGAZIONE		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
15		Ca. 21	CA'DEL VENTO			RURALE '900 LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
16		Ca. 21	RONQUESAGLIA			NUCLEO		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
17		Ca. 22	LA COLLINA			LINEA		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 183 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
18		Ca. 19	CASTELLACCIO DEL RONCO			PALAZZO		RESIDENZA	RISANAMENTO TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
19		Ca. 19	RUDERE DISABITATO			CASATORRE		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: RUDERE	
20		Ca. 19	FILETTO			CHIESA CON EDIFICI	SI' CHIESA	RESIDENZA	RESTAURO SCIENTIFICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
21		Ca. 22	CASA SOTTO AL "FILETTO"			PALAZZO		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: RUDERE	
22		Ca. 19	CASA AL PONTE MADDALENA			CASATORRE		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
23		Ca. 22	SENZA NOME			PALAZZETTO '900		RESIDENZA	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
24		Ca. 22	CASETTA DELLA VIGNA			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
25		Ca. 22	PALAZZINA DI SOTTO			RURALE '900		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO In caso di intervento, obbligo di conservare il parametro a vista per tutto l'edificio e gli archi del fienile	
26		Ca. 22	PALAZZINA DI SOPRA			BLOCCO MONTANO		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO In caso di intervento, obbligo di conservare il parametro a vista per tutto l'edificio e gli archi del fienile	
27		Ca. 22	CHIESINA DI MACERATO			CHIESA CON EDIFICI		RESIDENZA	RESTAURO SCIENTIFICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
28		Ca. 22	MOLINO NUOVO			URBANA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: OTTIMA (RESTAURATO)	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
29		Ca. 22	MANDRIA			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
30		Ca. 22	LA STRADA			PALAZZO		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
31		Ca. 22	PALAZZETTO DELLA STRADA			CASAFORTE		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
32		Ca. 22	RONCO			LINEA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
33		Ca. 22	CANTONE			LINEA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
34		Ca. 22	CASETTO			LINEA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 183 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
35		Ca. 22	CAPANNAZZA			CASATORRE		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
36		Ca. 22	ZENA			BLOCCO MONTANO		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
37		Ca. 22	CORTILE			AGGREGAZIONE		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
38		Ca. 22 - Cb. 4	CA' DI PRAGHINO			CASATORRE		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
40		Ca. 22 - Cb. 4	CA' NOVETTA			RUR '900		RESIDENZA	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
41		Ca. 22 - Cb. 4	IL POGGIO			MISTA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
42		Ca. 22	BASSERRA			IQB		NON UTILIZZATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
43		Ca. 18	PICCOLA LINEA SENZA NOME			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
44		Ca. 18	CA'VARUZZA DI LA'			AGGREGAZIONE		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 18 CONSERVAZIONE: RUDERE	
45		Ca. 18 - Cb. 3	VILLANOVA			PALAZZO	SI' PALAZZO	RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
46		Ca. 18 - Cb. 3	LE SEGHE			AGGREGAZIONE		NON UTILIZZATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
47		Ca. 12	CA'CASTAGNA			AGGREGAZIONE		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
48		Ca. 12				LINEA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	COSTRUZIONE RECENTE CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
50		Ca. 13	CA'DI GESSO			IQB BLOCCO		NON UTILIZZATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
51		Ca. 13	CA'STRADA			URBANA		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
53		Ca. 19	MOREA DI SOPRA			CASATORRE		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO DI PREGIO (VALORE AMBIENTALE E RUDERI) INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 - EDIFICATO ANT. 1 CONSERVAZIONE: RUDERE	
54		Ca. 19	MOREA DI SOTTO			CASAFORTE		RESIDENZA AGRICOLA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
55		Ca. 19	VAGLIA			AGGREGAZIONE		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
59		Ca. 13	MONCELLETTO			BLOCCO MONTANO		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO (ANCHE FIENILE)	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
60		Ca. 13	POGIANETO			BLOCCO MONTANO		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
61		Ca. 13	GESSO DI MEZZO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
62		Ca. 13	SASSATELLO			IQB - BLOCO		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA	
63		Ca. 8	IL RIPIANO			CASONE-LINEA		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
66		Ca. 7	CA'BAGURA			LINEA		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
67		Ca. 7	CROCE DEL SASSATELLO			RURALE 900		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
68		Ca. 7	TOMBE DEL SASSATELLO			RURALE 900		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
69		Ca. 5	CA'FIUME NUOVO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
70		Ca. 4	CA'BECCARA			LINEA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RISTRUTTURATO)	
71		Ca. 5	CASA DEL RIO MERLO			RURALE 900		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
72		Ca. 5	CA'APPETITO			LINEA		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
73		Ca. 5	CA'FIUME			LINEA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
74		Ca. 5	TORRICELLA			CASONE-LINEA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
75		Ca. 5	FARNETO NUOVO			IQB - BLOCO		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO	
76		Ca. 5	FARNETO			RURALE 900		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
77		Ca. 5	FARNETO VECCHIO			CASATORRE		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: RUDERE	
78		Ca. 5 - Cb. 2	TOMBA			CASATORRE		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO (RESTAURATO)	
79		Ca. 5	LAMA			VILLINO 900		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO EDIFICIO PREESISTENTE CON IMPORTANTE AGGIUNTA DEL '900	
80		Ca. 14	FIGNA DI SOTTO			RURALE 900		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO	
81		Ca. 14	FIGNA DI SOPRA			RURALE 900		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
82		Ca. 14	CA'BASOSA			RURALE 900		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO STRUTTURALE	
83		Ca. 14	CA'MARRELLA			URBANA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
84		Ca. 14	CA'MAGGIO			RURALE 900		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
85		Ca. 14	SCONCOLA			RURALE 900		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
86		Ca. 9	CA'PIANA			RURALE 900		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO	
89		Ca. 5	CASA RURALE DI FIAGNANO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
90		Ca. 5	BAIOCCHINA			LINEA		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
91		Ca. 2	CHIESA DI S.MARTINO			CHIESA		CHIESA ED EDIFICI	REST. SCIENTIFICO (CHIESA) RISAN. TIPO B (EDIFICI)	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
92		Ca. 2 - Cb. 2	BELLO DI SOPRA			CASONE-LINEA		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
93		Ca. 2 - Cb. 2	RONCHETTI			IQB - BLOCO		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONA (RESTAURATO)	
94		Ca. 2 - Cb. 2	RAGGI			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO	
95		Ca. 2	RAGGIOLI			LINEA		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: RUDERE	
96		Ca. 6	CASE PEDRIAGA			TORRE ED ALTRI EDIFICI		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO) EDIFICIO DI PREGIO (TORRE)	
97		Ca. 6	CASE POGGIOLO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
98		Ca. 10	RONCO			FORTEZZA DEL '500 E APPODIATI		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE (MANOMESSO) "FORTE RONCO" IN MAPPA DIOCESI DI IMOLA. FORTEZZA DEL '500	
99		Ca. 9	VILLA VICINO ALLE CHIARE			VILLINO 900		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO STRUTTURE	
102		Ca. 10	CA'SERIANELLO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
103		Ca. 10	LA CASETTA			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
104		Ca. 10	IL CASINO NUOVO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
105		Ca. 10	BAGNAGALLO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
106		Ca. 3	CA'NOVA S.GIUSEPPE			RURALE 900		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
107		Ca. 5	IL MONDAINO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO STRUTTURE	
108		Ca. 3	POGGIO POLLINO NORD			BLOCCO ALTERATO		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
109		Ca. 5	IL TOMBINO			CASATORRE		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO (MANOMESSO)	
110		Ca. 16 - Cb. 1	IL MOLINETTO			MULINO ED EDIFICI ANNESSI		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO MULINO LEGATO AL CANALE LAMBERTINI	
111		Ca. 15 - Cb. 1	PARMIGIANO			EDIFICIO MANIFATTURIERO		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
112		Ca. 15 - Cb. 1	CA'DELL'ASINO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO FIENILE RIFATTO NEL '900	
113		Ca. 15 - Cb. 1	LA PILA			PALAZZO E MULINO		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO STRUTTURE	
114		Ca. 16 - Cb. 1	LA MARTELLUZZINA			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO STRUTTURE	
115		Ca. 15 - Cb. 1	LA MARTELLUZZA			CASINO-PALAZZO		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO FINESTRE SEI-SETTECENTESCHE SULLA FACCIATA	
116		Ca. 15 - Cb. 1	QUATTRO AMDONNE			IQB - BLOCO		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO (RESTAURATO)	
117		Ca. 15 - Cb. 1	LA FANTINA			VILLA 8-900		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
118		Ca. 15 - Cb. 1	VILLA MASOLINI			VILLA 8-900		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO) EDIFICIO PRINCIPALE INCLUSO IN ZONA A2	
119		Ca. 15	VILLA CEREDOLA			VILLA 8-900		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
120		Ca. 15 - Cb. 1	CASALINO			CHIESA ED EDIFICI		RESIDENZA/ SERVIZI	RESTAURO SCIENTIFICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO) VINCOLO DISTINTO SULLA CHIESA INSERITA NEL NUCLEO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	PRG TAV.	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
121		Ca. 15	GARRETTONI DI SOPRA			VILLA 8-900		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
122		Ca. 15	GARRETTONI DI SOTTO			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
123		Ca. 15	TERRAZZO DI SOPRA			BLOCCO MONTANO		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
124		Ca. 15	CANONICA DELLA CHIESA DI RIVIERA			CANONICA E CHIESA		CANONICA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO) VIONCOLO DISTINTO SULLA CHIESA	
125		Ca. 5 - Cb. 2	SAN MARTINO IN PEDRIOLO			PALAZZO		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
126		Ca. 2 - Cb. 2	TORRE DI S.MARTINO IN PEDRIOLO			TORRE ED ALTRI EDIFICI		RESIDENZA	RESTAURO SCIENTIFICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE	
127		Ca. 9	IL CASELLO			IQB - BLOCO		RESIDENZA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO	
128		Ca. 22 - Cb. 4	PILA DEL RISO			MANIFATTURA		SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO VALORE TESTIMONIALE	
129		Ca. 10 - Cb. 1	CASINO DI CACCIA DI CASALE			N.C.		CASINO DI CACCIA	RESTAURO SCIENTIFICO	CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
130		Ca. 5	PRESSO LA "CASTAGNOLA", SELLUSTRA			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. AL 1830 CONSERVAZIONE:DEGRADO MATERICO	
131		Ca. 6	TOMBARELLA IN VALSELLUSTRA			LINEA		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO 1948)	
132		Ca. 6	SALICE			RURALE 900		RESIDENZA/ FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	CONSERVAZIONE: BUONO	
133		Ca. 2 - Cb. 2	PRESSO IL MULINO DI BRUGNOLI			LINEA		RESIDENZA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO EDIFICIO PRINCIPALE DI PREGIO	

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

CASTEL DEL RIO

ANNO DI RILEVAMENTO: 1995	**Pieno Regolatore Generale - Seconda Variante Generale 1998**	**TECNICI RILEVATORI: Arch. Mario Piccinini, Geom. Lorenzo Paolini**

NOTE

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
1		F50 M25-27-43-45		CESTINA	E5	EDIFICIO RELIGIOSO		RUDERE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
2		F50 M103		RONCAZZOLO	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
3		F52 M13		FRATTE	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
5		F48 M57		CA'DEL GOBBO	E6	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
6A		F47 M23		FONTANELLE	E4	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
6B		F47 M22		FONTANELLE	E8	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
7A		F40 M113		CA'DI MONDUCCIO	E3	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
7B		F40 M114		CA'DI MONDUCCIO	E8			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: dopo il 1931	
8		F41 M28-29		CAMPOLARINO	E5	PENDIO NORMALE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
9A		F40 M89		GRANARO	E3	PENDIO NORMALE PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
9B		F40 M90		GRANARO	E8	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
10		F40 M143-144		ORSEGNI	E4-E5	PENDIO PARALLELO		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
11		F39 M126		PALAZZO CALDERONI	E3	PADRONALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
12A		F42 M148		BIGONCIO	E7	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
12B		F42 M50		BIGONCIO	E5	PENDIO NORMALE		FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: fra il 1894 e il 1935 Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso	
13		F48 M28-29		CASALINO	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
14		F49 M89-90		PAVENTA	E5	PENDIO PARALLELO		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
15		F50 M3		PIANAZZO	E5	PENDIO PARALLELO		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
17		F52 M50		PIANUZZO	E5	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
18		F51 M75		CANOVETTA	E5	PENDIO NORMALE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
19		F52 M84-85-86		RIMIRARA	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
20		F26 M92		BAZZOCCO	E5	MONTANA DI FONDOVALLE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
22		F35 M116		LAMA DI RONCHI		NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
23		F12 M3	GIUGNOLA	MONTALE DI SOTTO	E4	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
25		F15 M14		CA'NOVA PALLADINI	E1	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814	
26A		F15 M55		CA'NOVA	E4	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814 I servizi forse edif.a posteriori sono posti in un corpo aggiunto	
26B		F15 M54		CA'NOVA	E9	PENDIO NORMALE		STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
26C		F15 M53		CA'NOVA	E12	PENDIO NORMALE		SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: eeificato dopo il 1935	
27A		F14 M111		CERETA	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814	
27B		F14 M108-109		CERETA	E1	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814	
27C		F14 M112		CERETA	E12			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: eeificato dopo il 1935	
27D		F14 M107-107		CERETA	E9			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
28A		F14 M148		CANEVELLA	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814 Addizione importante dopo il 1945	
28B		F14 M147		CANEVELLA	E8			STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: eeificato dopo il 1935	
29		F19 M20-21		VALPIENA	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
30		F13 M111		SELVATICI	E4	PENDIO PARALLELO			A1 RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
31A		F18 M88		LA ROCCA	E6	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: dopo il 1931	
31B		F18 M89		LA ROCCA	E11			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814	
32		F18		BARONCELLINA	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
33		F18 M66		VALDRIZZONE	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
34		F19 M177		CA'NOVA MORARA	E4	PENDIO NORMALE			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
36		F27 M9		CA'DI TERENZO	E4	PENDIO PARALLELO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
38		F19 M114		BELFIORE	E4	PENDIO PARALLELO			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
39A		F19 M79		SELVA DELLA MASSA DI LA'	E6	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
39B		F19 M80		SELVA DELLA MASSA DI LA'	E8	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
40A		F19 M52		SELVA DELLA MASSA DI QUA'		PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
40B		F19 M54		SELVA DELLA MASSA DI QUA'				STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
40C		F19		SELVA DELLA MASSA DI QUA'				STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
41		F19 M41		CA'DI RUZZO NUOVO	E1	PARMENSE-REGGIANA			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814	
43		F19 M121		MONTE PIO	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
44		F27 M72			E4	PENDIO PARALLELO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
45		F27 M104		BRILETE	E1	PENDIO PARALLELO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec. al 1811-1814	
46		F27 M59		PILASTRINA	E1	PENDIO PARALLELO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
48		F27 M8-9		CA'DI TERENZO	E6	PENDIO PARALLELO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
49		F19 M162		PIAN DEI GALLI	E4	PENDIO PARALLELO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
50		F19 M193		CA'DI FABBIANO	E6	MONTANA DI FONDOVALLE			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
52A		F15 M105		BERNASINO	E1	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
52B		F15 M105		BERNASINO	E11			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
52C		F15 M107		BERNASINO	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
55		F20 M54			E12				A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
56		F20 M60		TIZZANO	E6	PENDIO NORMALE			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
57A		F20 M32		MORARA	E12	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
57B		F20 M33		MORARA	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
57C		F20 M34-35-36		MORARA	E6	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
57D		F20 M37		MORARA	E12			SERVIZIO	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1954	
57E		F20 M38		MORARA		PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
59A		F20 M166		VINCO DI SOPRA	E6	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
59B		F20 M164		VINCO DI SOPRA	E8			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dopo il 1935	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
59C		F20 M165		VINCO DI SOPRA	E8	PENDIO NORMALE		STALLA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
60A		F29 M11		CALVANE	E9			STALLA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
60B		F29 M10		CALVANE	E5	MONTANA DI FONDOVALLE		RUDERE STALLA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
61A		F21 M166		CA'NOVA	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
61B		F21 M165		CA'NOVA	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato dopo il 1935	
62A		F20 M130		VINCO DI MEZZO	E4	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
62B		F20 M129		VINCO DI MEZZO	E9			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
62C		F20 M128		VINCO DI MEZZO	E12			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
62D		F20 M135		VINCO DI MEZZO	E4	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
62E		F20 M131		VINCO DI MEZZO	E9			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
63		F21 M72		RIO	E4	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
64A		F30 M50		NUVOLETO	E2	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
64B		F30 M49		NUVOLETO	E9	MONTANA DI FONDOVALLE		STALLA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
65A		F21 M230		PESCHIERA	E7	PADRONALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
65B		F21 M231		PESCHIERA	E8	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
66		F21 M35		MONCALE	E4	PENDIO NORMALE			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
68A		F28 M129		CAMPADINO	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
68C		F28 M128		CAMPADINO	E5			RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
69A		F28 M78-81-75		SESTETTO	E6	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
69B		F28 M80-76		SESTETTO	E6	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
69C		F28 M87		SESTETTO	E8	PENDIO NORMALE		FIENILE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
69D		F28 M77		SESTETTO	E11			SERVIZIO	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
70		FF29 M88		LA VALLE	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
71B		F30 M188-189		CA'DI CIABATTO	E1	PADRONALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
71C		F30 M78		CA'DI CIABATTO	E2			ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
72B		F36 M71		VICE PIRANO	E8			STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
72C		F36 M71		VICE PIRANO	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
72D		F36 M96-97		VICE PIRANO	E2 E4	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
73A		F30 M140		RIO QUERCIOLI DI SOPRA	E1	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
73B		F30 M162		RIO QUERCIOLI DI SOPRA	E10			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
73C		F30 M129		RIO QUERCIOLI DI SOPRA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
74A		F30 M145		RIO QUERCIOLI DI SOTTO	E4	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: DISCRETO	
74B		F30 M194		RIO QUERCIOLI DI SOTTO	E8			STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
75		F37 M54-55		CA'DEI FANTI	E6	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
76		F37 M39		PALAZZINA	E5	PENDIO PARALLELO		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
78A		F36 M129		LANDRINO	E4	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
78B		F36 M128			E10	PENDIO NORMALE		STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
78C		F36 M133			E9	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
79		F36 M135		ORIO	E4	PADRONALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
80		F36 M115			E12	TORRE PICCIONAIA			A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
81		F36 M209		CASETTO DI VIGNA	E1	MONTANA DI FONDOVALLE			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
82A		F36 M13-14		CROCE DI S.ANDREA	E4	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
82B		F36 M12			E9	PENDIO PARALLELO		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
82C		F37 M215			E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
83		F37 M271		S.ANDREA	E4			CANONICA CHIESA	A1 RESTAURO SCIENTIFICO A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
84A		F36 M180		CA'DI GORO	E3	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
84B		F36 M299			E1	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
85		F30 M169			E2	MULINO		MULINO SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
86		F30 M172		CA'DEL PONTE	E4	NON RILEVABILE			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
87A		F36 M295-297		LA FILOMENA	E2	ALTRO		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
87B		F36 M298			E12	PENDIO NORMALE		SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
89		F30			E11	PENDIO NORMALE			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO	
92A		F38 M92		FORNACE	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
92B		F38 M213			E2	ALTRO		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1954-1955	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
98		F12 M10		GIUGNOLA	E5	TORRE PICCIONAIA		RUDERE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
99		F40		BELFIORE	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: edificato dal 1814 al 1892-94	
101A		F46 M214		VILLA DI VALSALVA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
101B		F46 M215		VILLA DI VALSALVA	E7	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
104		F49 M66		CAMPIERA DI SOPRA	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
106A		F47 M59		PASTROSO	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
106B		F47 M59		PASTROSO	E1	MONTANO DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
107A		F49 M17		LAMA DI VALSALVA	E3	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
107B		F49 M18		LAMA DI VALSALVA	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
108		F49 M5		CASTELLO DI SOPRA		PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
109		F49 M17-48-46		CA'NOVA DI BELTRUDE	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
110		F46 M331		GALESTRO	E5	PENDIO NORMALE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
111A		F46 M389		CASTELLO DI SOTTO	E4	PENDIO PARALLELO NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
111B		F46 M254		CASTELLO DI SOTTO	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
111C		F46 M244		CASTELLO DI SOTTO	E10			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
111D		F46 M239-240		CASTELLO DI SOTTO	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
112		F46 M236		TORRETTA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
113A		F46 M196		POGGIO DI VALSALVA	E7	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione:SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
113B		F46 M195		POGGIO DI VALSALVA	E9			FIENILE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione:SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
113C		F46 M193		POGGIO DI VALSALVA	E9	PENDIO NORMALE		FIENILE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione:SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
113D		F46 M199-201		POGGIO DI VALSALVA	E7	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione:SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
114		F46 M224			E5	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
116		F38 M197		CA'DI PELIS		NON RILEVABILE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Epoca di costruz.: edificato tra il 1894 e il 1928-35	
123		F46 M20		MALEDA DI SOTTO	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: attorno al 1400	
125		F46 M3			E5	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
126A		F46 M15		CAMPAZZO	E2	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
126B		F46 M9		CAMPAZZO	E9			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO	
127A		F46 M32-34		PALAZZO	E2	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1799	
127B		F46 M29		PALAZZO	E12			SERVIZIO	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
132		F51 M18		CA'NOVA DI GREGORIO	E2	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
132B		F51 M16		CA'NOVA DI GREGORIO	E9	PENDIO NORMALE			A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1603	
132C		F51 M17		CA'NOVA DI GREGORIO	E9				A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
133		F51 M40		MOLINACCIO	E2	MULINO		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
135		F46 M143		FONTANELLE DI MORADUCCIO	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
136		F31 M176		FIUME	E2	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
137		F39 M74		PRATI DI CANTAGALLO	E4	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazioneSCADENTE Epoca di costruz.: dopo il 1931	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
138A		F31 M159		LE PIENE	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
138B		F31 M160		LE PIENE	E12			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
140A		F38 M5		MOLINO DEL DUCA	E5	MULINO		MULINO	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
140B		F38 M9		MOLINO DEL DUCA	E9	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
141		F38 M28			E4	NON RILEVABILE			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
142B		F40 M14		ALMEDOLE GRANDI O DI QUA'	E7	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
144B		F40 M63-95		GAZZOLINO	E6	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
144C		F40 M98		GAZZOLINO	E8			STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato nel 1940	
144D		F40 M68		GAZZOLINO	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1787	
144E		F40 M69		GAZZOLINO	E10			ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
146A		F40 M77		FORMICARO	E3	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
146B		F40 M79		FORMICARO	E8			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: edificato dopo il 1935	
147		F40 M128		TORNADUZZI	E2	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
150		F38 M121		VALLICELLE	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
151A		F38 M171		CA'DI SABAT	E4	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
153		F38 M183		BAVIERA	E2	NON RILEVABILE			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
155A		F6 M13		RIO ZAFFERINO	E1	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1623	
155B		F6 M15		RIO ZAFFERINO	E6	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
155C		F6 M14		RIO ZAFFERINO	E6	PENINSULARE ITALICA		STALLA FIENILE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
155D		F6 M11		RIO ZAFFERINO	E8			STALLA FIENILE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
156A		F7 M120		SASSALBO	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
156B		F6 M33		SASSALBO	E9	PENDIO PARALLELO		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
157		F3 M28		CA'DI GUZZO	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
158		F4 M32-31		PIENE PRATI	E7	ALTRO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
159		F4 M11		CASELLA DELLE PIENE	E4	ALTRO		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: dopo il 1931	
160A		F4 M60		MOLINO DEL VALLETTO	E5	MULINO		MULINO	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
160B		F4 M61		MOLINO DEL VALLETTO	E6	FAENTINO-IMOLESE		STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
161		F4 M89-91		CARIONI MICHELINI	E6	MONTANO DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
162A		F7 M12		SEGATTARA	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
162B		F7 M11		SEGATTARA	E9			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
163A		F7 M39		MOLINACCIO GASPERINI	E4	MULINO		MULINO	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
163B		F7 M39		MOLINACCIO GASPERINI				SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B		
164A		F12 M159		I MONTI	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
164B		F12 M160		I MONTI	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
165A		F12 M76		CA'DI TONNO	E6	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
165B		F12 M77		CA'DI TONNO	E8			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
166		F12 M130		DOROTEA	E6	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
168A		F12 M27		MONTALI DI SOPRA	E2	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
168B		F12 M29		MONTALI DI SOPRA	E9			SERVIZIO	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO	
169		F12 M1		CROCICCHIA O BUFFERINA	E1	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: edificato dal 1994 al 1928-35	
170A		F7 M46		MOLINO DELLA MADONNA	E4	MULINO		MULINO	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: edificato nel 1570	
170B		F7 M220-221		MOLINO DELLA MADONNA	E5			SERVIZIO	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
172A		F17 M25		IL POGGIO DI MONTELAFINE	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO (RUDERE) Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
172B		F17			E7	NON RILEVABILE			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modif.fra il 1894-1931	
173		F13 M116		COSTE DI PENDOLA	E7	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
175A		F35 M130-131		NEGHEREDOLA O GARNIA	E7	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
175B		F35 M127		NEGHEREDOLA O GARNIA	E12			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
175C		F35 M126		NEGHEREDOLA O GARNIA	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
175D		F35 M128		NEGHEREDOLA O GARNIA	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
176		F17 M29			E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
177A		F17 M9		CAPANNO DI SOTTO	E4	MONTANO DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
177B		F17 M10		CAPANNO DI SOTTO	E9			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
178		F12 M178-179-180		CA'DI MARCO	E4	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
179A		F17 M6		CAPANNO DI SOPRA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
179B		F17 M5		CAPANNO DI SOPRA	E9	PENDIO PARALLELO		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
180		F7 M205		TORRETTA	E12	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
181B		F7 M163		DOCCIA	E7	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
181C		F7 M202		DOCCIA	E12	ESSICCATOIO		SERVIZIO	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
181D		F7 M197		DOCCIA	E7	PADRONALE		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
183A		F7 M126-130-132-133		RONZONE	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
183B		F7 M149-151		RONZONE	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
183C		F7 M152-153		RONZONE	E8			FIENILE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
183D		F7 M154-155		RONZONE	E10	PENDIO PARALLELO		FIENILE	PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
184A		F7 M108-109		CASTAGNETO	E1	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.			PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
184B		F7 M111		CASTAGNETO	E8	PENDIO PARALLELO			PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
184C		F7 M98		CASTAGNETO	E8	PENDIO NORMALE			PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO	
184D		F7 M101-102		CASTAGNETO	E4	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.			PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
184E		F7 M104		CASTAGNETO	E1	NON RILEVABILE			PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modif.dopo il 1931	
184F		F7 M107		CASTAGNETO	E8				PIANO DI RECUPERO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
185A		F7 M170		CA'DI MORO	E1 E2	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
185B		F7 M169		CA'DI MORO	E8			FIENILE	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE	
185C		F7 M166		CA'DI MORO	E2			ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
186A		F9 M140		MORO	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
186B		F9 M141		MORO	E9	PENDIO NORMALE		STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
186C		F9 M142		MORO	E9	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
187A		F13 M2		LAMA DELLA BAGURA	E6	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
187B		F13 M3		LAMA DELLA BAGURA				FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
191A		F13 M13		BAGURA	E4	PENDIO PARALL. NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
191B		F13 M129		BAGURA		PENDIO PARALL.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
191C		F13 M6-7		BAGURA	E5	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
192A		F9 M163		CA'DI POLLINO	E1	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
192B		F9 M162		CA'DI POLLINO				FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
192C		F9 M164		CA'DI POLLINO				SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
193		F14 M186		CASETTO BAIAVOLPE	E12				A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
194		F14 M170-171		POGGIO DI LOLETTO	E4	PENDIO PARALLELO NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
195		F9 M155-157				PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
196A		F9 M208		CANSALE	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
196B		F9 M209		CANSALE	E9	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
197A		F9 M173		CAMPIDELLO	E4	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato dal 1894 al 1928-35	
197B		F9 M110		CAMPIDELLO	E5	PENDIO PARALLELO		FIENILE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
199		F18 M99			E5	PENDIO NORMALE			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE	
200		F18 M124			E5	ESSICCATOIO		RUDERE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione PESSIMO	
201A		F9 M120		VICCHIO DI SOPRA	E2 E4	EX-PALAZZO NOBILIARE		ABITAZ.	A1 RESTAURO SCIENTIFICO A2-5 RECUPERO E RISANAMENTO DELLE AREE LIBERE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
201B		F9 M176		VICCHIO DI SOPRA	E9			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato nel 1697	
201C		F9 M85		VICCHIO DI SOPRA	E7	ORATORIO		ORATORIO	A1 RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
202A		F9 M126-128		VICCHIO DI SOTTO	E4	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
202B		F9 M129		VICCHIO DI SOTTO	E12	PENDIO NORMALE		SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
202C		F9 M127		VICCHIO DI SOTTO	E9	PENDIO NORMALE		STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
203		F9 M74		LAMA NUOVA	E1	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1944	
205A		F10 M99		CA'DI CESARE	E1			ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
205B		F10 M100		CA'DI CESARE	E8			FIENILE		Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
206A		F10 M168-169-170		TORRE	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
207		F10 M124			E4	PARMENSE-REGG.		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato nel 1944 modif.1941	
208A		F10 M27		DOSSOLA	E1	PARMENSE-REGG.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1940	
208B		F10 M26		DOSSOLA	E11	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
211		F8 M116		SOLAME	E2	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
212A		F9 M38-39		MONFILE	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
212B		F9 M40		MONFILE				SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
213		F8 M73		OSPEDALE	E6	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1944 modif.dopo il 1931	
216		F11 M243		MAINETTA	E5	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: PESSIMO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
217A		F11 M26		VOLUNGA	E1	PENIDO NORMALE		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
217B		F11 M29		VOLUNGA	E8			STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
217C		F11 M27		VOLUNGA	E11	PENIDO NORMALE		SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
218		F11 M51-52-53-54		BORDONA DDI SOTTO	E1 E4	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
222		F11 M133-138			E7				A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
223		F15 M23		CARLINI	E2	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1858	
224A		F10 M91		VALLETTA	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
225A		F5 M144-145-146-147		TOMBA DI SOPRA	E1 E2 E4	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
225C		F5 M153		TOMBA DI SOPRA	E10			ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
225D		F5 M139-140-141		TOMBA DI SOPRA	E8			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
226A		F5 M90-92-93-94-95		TOMBA DI SOTTO	E1 E2	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
226B		F5 M96		TOMBA DI SOTTO	E11			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
226C		F5 M88		TOMBA DI SOTTO	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato dopo il 1935	
226D		F5 M86		TOMBA DI SOTTO	E12			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
227B		F10 M11		COLLINA	E1 E2 E4	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
229A		F15 M127		MAGNOLA DI SOPRA	E6	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modif.1892-94	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
230A		F15 M84		MAGNOLA DI SOTTO	E2	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1947	
230B		F15 M86		MAGNOLA DI SOTTO	E8			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato dopo il 1935	
231A		F11 M107		PORCIMORA	E6	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
231B		F11 M106		PORCIMORA	E5	PENDIO NORMALE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
231C		F11 M108		PORCIMORA	E5			SERVIZIO	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
232		F16 M102			E4	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato nel 1954	
234A		F16 M21		PIANA DEL PARADISO	E1	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
234B		F16 M23		PIANA DEL PARADISO	E8	PENDIO PARALLELO		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
235		F16 M105		CORTE DI QUA'	E1	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
236A		F16 M78		CORTE D I LA'	E6	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
236B		F16 M79		CORTE D I LA'	E8			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
237A		F23 M8		FOSSOLA	E1			ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modif.dopo 1931	
237B		F16 M149-118-138		FOSSOLA	E4	PENDIO NORMALE NUCLEI PLURIFAM.			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
238A		F16 M82-126		CA' D'ACINO	E4	PENINSULARE ITALICA-PADRONALE-NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ. STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
238B		F16 M125		CA' D'ACINO	E9			FIENILE	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
238C		F16 M128		CA' D'ACINO	E11			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
238D		F19 M129		CA' D'ACINO	E11			SERVIZIO	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
238E		F16 M124		CA' D'ACINO	E11			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
239A		F16 M96		SELVA DI OSTA	E7	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
239B		F16 M97		SELVA DI OSTA	E9			STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
240		F24 M6		CASAMAGGIO	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
241A		F16 M32		PARADISO	E4	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: PESSIMO Epoca di costruz.: dal 1811 al 1814	
242		F12 M47		IL CAPANNO	E6	CAPANNO DA VIGNA			A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
243		F12 M55		GIUGNOLA	E7	TORRETTA DI AVVISTAMENTO			A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
244A		F8 M103-104-138-139		CA'DI BELLO	E1 E2	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
244B		F8 M102		CA'DI BELLO	E8	PENDIO PARALLELO		STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
248		F24 M101		CERETTA	E6	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
249		F23 M147-148		BOSCHEDOLA				RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
250		F23 M117		VALLE D'OSTA	E4	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
251		F24 M85		VAL PEDONE	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
252A		F24 M59		CROCETTA	E7	PENIDO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
252B		F24 M50		CROCETTA	E8			FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
253A		F25 M36		I PRATI	E7	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
253B		F25 M35		I PRATI	E9			STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1894 al 1928-35	
254A		F25 M9		PRESCHETTO	E7	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
254B		F25 M8		PRESCHETTO	E10				A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
255		F34 M64		FONTANINI	E5	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modf.dopo il 1931	
256		F34 M7		VALCECI	E5	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
257		F43 M57		VALMAGGIORE	E5	CHIESA		RUDERE	A1 RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
258		F42 M68		LA COSTA	E5	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
259		F44 M39		LA VILLA	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
260		F45 M8		VALCOLA	E5	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
261A		F45 M96		LA MASERA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
261B		F45 M97		LA MASERA	E8			STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
262		F45 M22		MONTE DI SOTTO	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
263A		F33 M53		PRUGNOLA	E1	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
264B		F33 M90		CASAMERSE DI SOTTO	E8	PENDIO NORMALE		FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
265		F25 M48		SOMOSTRA	E1	PARMENSE-REGGIANA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modf.dopo il 1931	
266		F34 M83		BERARA	E5	PENDIO NORMALE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
267A		F42 M22		TORDICELLA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
267B		F42 M21		TORDICELLA	E5			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
268A		F37 M51		CANOVA DI SOZZURRO	E4	MONTANA DI FONDOVALLE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
268B		F37 M52		CANOVA DI SOZZURRO	E8			FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
269		F37 M74		SOZZURRO	E6	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modf.dopo il 1931	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
270A		F32 M12		POGGIO DI SOZZURRO	E5			STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
270B		F32 M11		POGGIO DI SOZZURRO	E7	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
271A		F33 M43		CHIESOLA	E1	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modf.dopo il 1931	
271B		F33 M42		CHIESOLA	E1			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814 modf.dopo il 1931	
272A		F33 M71		CA'DI MARTELLO	E2	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
272B		F33 M71		CA'DI MARTELLO	E12			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
273A		F32 M59		PIANO DI SOZZURRO	E4	PENINSULARE ITALICA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
276A		F14 M79		MOLINO DI VICCHIO	E4	MULINO		MULINO	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato nel 1776	
276B		F14 M80		MOLINO DI VICCHIO	E12			SERVIZIO	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
278		F41 M97		VIRLA	E5	NON RILEVABILE		RUDERE	A2-3 RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
279		F31 M141		CASTELLACCIO DI CANTAGALLO	E5	ROCCA		RUDERE	A1 RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione PESSIMO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
282A		F31 M34		ROTTA DI LA'	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
282B		F31 M35		ROTTA DI LA'	E4 E10			STALLA FIENILE	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: edificato dopo il 1935	
283A		F23 M132		MONTALTO	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
283B		F23 M131		MONTALTO	E12			SERVIZIO	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato nel 1938	
289A		F31 M18		ROTTA DI QUA'	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
290		F22 M317		CA'DI FILIPPO	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A3-1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
292A		F23 M59-64		OSTA	E4	CHIESA CONVENTO		CHIESA CANONICA	A1 RESTAURO SCIENTIFICO A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
292B		F23 M172		OSTA	E12			SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
292C		F23 M65		OSTA	E12	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
293		F15 M99		MOLINO DEL GRUPPO	E4	MULINO		MULINO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
297A		F15 M90		OSPEDALE	E4	PIANURA A PIANTA QUADRATA		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
297B		F15 M148-103		OSPEDALE	E4	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
298		F15 M125		OSTA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
299		F22 M474		CAPOLUOGO	E4	NON RILEVABILE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
301		F21 M11		CASTELLO ALIDOSI	E4	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO	
302		F15 M281		CASINA ROSA	E4	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO	
303		F30 M59		CASTELLARO	E1	FAENTINO-IMOLESE		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
304A		F23 M44		CASETTA D'OSTA	E4	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
304B		F23 M42		CASETTA D'OSTA	E9			STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
307		F30 M191-193		MULINO DI CASTEL DEL RIO	E1	MULINO		MULINO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: edificato nel 1824	
308		F30 M67		CA'DI MAGNANO	E7	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
311		F10 M185		CASELLO MENGAIOLO	E7	PENDIO PARALLELO		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
312		F11 M76		VALDIVULA	E4	VERSANTI RIPIDI		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B		
313A		F11 M96		POGGIOLI	E7	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
313B		F11 M95		POGGIOLI	E5	PENDIO NORMALE		STALLA FIENILE	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: SCADENTE Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
318		F21 M. B		CASTELLO DEGLI ALIDOSI		CASTELLO MEDIEVALE			A1 RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione PESSIMO (SOVRINTENDENZA)	
321A		F36 M162-163-164-318		POGGIO S.ANDREA	E2 E4	NUCLEI PLURIFAM.		ABITAZ.	A2-1 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO A	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
321B		F36 M164		POGGIO S.ANDREA	E12	PENDIO NORMALE		SERVIZIO	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1811-1814	
322		F11 M185-186		CAPANNO	E4	PENDIO NORMALE		ABITAZ.	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
323		F16 M145		IL PALAZZO	E2				A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Epoca di costruz.: prec.al 1811	
326		F46 M82		MORADUCCIO	E11	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
327		F46 M92		MORADUCCIO	E11	TORRE PICCIONAIA		PICCIO-NAIA	A2-2 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI TIPO B	Stato di conservazione: DISCRETO Epoca di costruz.: dal 1814 al 1892-94	
328B		F46 M161		MORADUCCIO BARMEO DI MALEDA				ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA		

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

CASTEL GUELFO

ANNO DI RILEVAMENTO: 1998	2° VARIANTE GENERALE AL PRG 1999	TECNICI RILEVATORI: Arch. Diego Bianchi, Arch. Massimo Gianstefani, Arch. Sandra Manara

NOTE

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
2		D8-C12		CA' VITTORIA		RURALE /900 FIENILE/STALLA		RESIDENZA STALLA/FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	SITO PREGEVOLE	
4		D8				IQB LOCALE BLOCCO LOCALE		RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO Controllare in sede di restauro se e' leggibile la sopraelevazione del fienile	
6		D8				BLOCCO		RESIDENZA STALLA/FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
7		D8		CA' LARGA		RURALE '900		RESIDENZA STALLA/FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
8		D8		CA' BELLARIA		IQB LOCALE BLOCCO LOCALE (3 acque)		RESIDENZA STALLA/FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Controllare in sede di restauro se e' leggibile la sopraelevazione del fienile	
9		D4		CA' DEL VENTO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Vincolo esteso al forno	
10		D4				IQB LOCALE BLOCCO LOCALE (3 acque)		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830. SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE E INTORNO DEGRADATO. Controllare in sede di restauro se e' leggibile la sopraelevazione del fienile	
11		D8		FONDO FORNACE		IQB LOCALE BLOCCO LOCALE (3 acque)		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Controllare in sede di restauro se e' leggibile la sopraelevazione del fienile	
12		D8		CA' FORNACE				RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
13		D8		PODERE BILLA NUOVA		RURALE '900		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
14		D8				RURALE '900		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: RESTAURATO	
15		D8		CA' COLOMBARA		IQB		RESIDENZA SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
16		D8		FONDO CA'BIANCA		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: RESTAURATO Affittuari, toponimo trasferito, vincolo sul fienile stalla	
17		D8		DOZZA NUOVA		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
18 spec. a		D8		CA' SAN PIETRO		RURALE '900		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
18 spec. b		D8		CA' SAN PIETRO		RURALE '900		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
19		D8		FONDO DOZZA		CASA CON TORRE		RESIDENZA E SERVIZIO	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Complesso di vari edifici	
24		D8-C12		CA' SANTA MARIA		PALAZZO		RESIDENZA STALLA/FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURALE Casa allagata/ bella quadrata alta/stesso vincolo esteso alla stalla fienile	
27		D5		LA PALAZZINA		IQB		RESIDENZA STALLA/FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Libero nel boncompagni/ intorno dequalificato	
37		D5		DOZZA		LINEA		RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
38		D5				IQB LOCALE		RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Controllare in sede di restauro se e' leggibile la sopraelevazione del fienile	
39		D1				LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	SITO PREGEVOLE STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Tipologia con fienile corto	
47		D1				IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
50 spec. a		D1		IL CONTADO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
50 spec. b		D1		IL CONTADO		RURALE '900		FIENILE/STALLA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Testa di bue in terracotta	
51		D1		LA PIOPPA		RURALE '900		RES.-FIENILE SERVIZI RESID. NUOVA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE L'edificio, seppur meritevole per le particolarita' architettoniche e' di difficile recupero	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
52		D1				URBANA		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: RUDERE Nel cat.Boncompagni la localita' era Bocca di Ferro, vincolo esteso ad entrambi gli edifici	
55		D5		COLOMBARA		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERIALE	
57		D5				FIENILE/STALLA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
59		D5				INSIEME		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO) L'edificio e' un complesso misto con molte destinazioni, tutte assoggettate a vincolo	
60		D5				LINEA		RESIDENZA FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA:MALVEZZI 1705 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
61		D5				RURALE '900		RESIDENZA E SERVIZIO	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Complesso anni '30, fabbricato con ali o barchesse a servizi	
62 spec. a		D4		PILASTRINO		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
62 spec. b		D4		PILASTRINO		FIENILE/STALLA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
67		D4-C14		FONDO SANTA AGNESE		RURALE '900		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Vecchio toponimo "Castellaccio"	
68		D4		VECCHIO TOPONIMO LA FORNACE		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
71		D4				RURALE '900		RESIDENZA E SERVIZIO	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
73		D4				LINEA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
76		D4		VIOLA AL CANALE		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
77 spec. a		D4-C14				IQB		RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Intorno degradato	
77 spec. b		D4-C14				IQB		FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Vincolo sulla stalla fienile	
78		D4				LINEA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
80		D4		LA CASONA		RURALE '900		RES.-FIENILE SERVIZI RESID. NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830	
81		D4		*VECCHIO TOPONIMO* MEDESANO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
83		D4				PALAZZO		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE VINCOLO ESTESO A TUTTI I FABBRICATI Gia' protetto, vincolo esteso a tutti i fabbricati del sito	
85		D4		PRESSO S. MARTINO		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
87		D4				RURALE '900		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830	
88 spec. a		D4-C8		AZ. CARNEVALA		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZIO	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO VINCOLO SU EDIFICI MINORI	
88 spec. b		D4-C8		AZ. CARNEVALA		IQB		SERVIZIO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
88 spec. c		D4-C8		AZ. CARNEVALA		IQB		SERVIZIO	RISANAMENTO DI TIPO A	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO NON AMMESSO IL CAMBIO D'USO A RESIDENZA	
89		D8		CA' BIANCA		RURALE '900		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
90		D8		CA' BIANCA		IQB/FIENILE		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
92		D8				2 ACQUE ANTICA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
96		D8						RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO In caso di intervento è prescritta la demolizione delle superfetazioni	
97		D8				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Concessione in atto	
98		D8				PILASTRINO		PILASTRINO	RESTAURO SCIENTIFICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
99		D8		CASA CANALE		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO) Restaurata recentemente con un intervento non adeguato	
100		D8		CANALAZZO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
101		D8		PIOPPE STORTE		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
102		D8				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
104		D8-C12		LA LOMBARDA		IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
105		D8-C12		PODERE MONTEBELLO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
106		D8-C12				URBANA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE E' una porzione centrale con aggiunte laterali moderne	
107		D8-C12		CENERINI				RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE La categoria di intervento e' applicata ai due edifici maggiori	
108		D6-C13		SAN PAOLO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO		
109		D6-C13		CA' SAN PAOLO VECCHIA		RURALE '900		RESIDENZA FIEN/STALLA FORNO SERVIZI	RISANAMENTO "B"	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE E' una porzione centrale con aggiunte laterali moderne	
110		D6-C13		CANALE		LINEA		RESIDENZA FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
111		D6-C13		GUANDELLINA		FIENILE STALLA IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
113 spec. A		D6-C13		FONDO MONTE		PALAZZO		RESIDENZA FIENILE/STALLA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO (Già protetto), edificio padronale usato saltuariamente, secondario da affittuari	
113 spec. b		D6-C13				IQB			RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
116		D6-C13		CA' ROSSA		BLOCCO		RESIDENZA SERVIZI/ RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE (Gia' protetto), due case nuove	
117		D6-C13		VICINO ALLA MONTICELLA		IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI/ RESIDENZA NUOVA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Vecchio toponimo: Casino Barbieri	
118 spec. a		D6-C13		MONTICELLA		LINEA		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
118 spec. b		D6-C13		MONTICELLA		IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ RESIDENZA NUOVA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
121		D6-C13		SCARSELLA		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI / RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
123		D6-C15				LINEA		RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
124		D2-C15		FONDAZZA		PALAZZO		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
125		D2-C15				IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
126		D2-C15		VECCHIO TOP. IL CANALE		2 ACQUE		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
127 spec. b		D3-C15				IQB			RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
128		D3		CA' SANTA CROCE		LINEA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
129		D3				PILASTRINO			RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
132		D3-C15		CHIESA DI SANTA CROCE		CHIESA			RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
133		D3				IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Medaglione in terracotta con l'effigie di un Vescovo	
134		D3		CA' SANTA CROCE TREFOLCI (CA' BRINI)		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
135		D3		CA' GNOCCA		LINEA		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI/ RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
137		D3				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
138		D3				IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
141		D3		MANGANETTA		IQB		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Casa in comune di Medicina, servizi in comune di Castel Guelfo	
142		D3		CA' SAN BARTOLOMEO		BLOCCO LOCALE (CAPANNA)		RESIDENZA FIENILE/FORNO/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Si legge molto bene bene la sopraelevazione del fienile(tessitura e quota dei capitelli)	
148		D3				IQB		RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
149 spec. a		D3		LA ROSSA		AGGREGAZIONE		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ FORNO/SERVIZI/ RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Vincolo esteso a tutti i corpi o blocchi dell'edificio	
149 spec. b		D3		LA ROSSA		FIENILE STALLA IQB			RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
150		D3				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
153		D3		CA' MONTANARA				RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	Piccolo pregio in alcuni particolari dei pilastri del fienile, peraltro recente	
155		D3				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
156		D3				LINEA		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
157		D3-C15		CA' SANTA CROCE		SERVIZI		RESIDENZA SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Tra le destinazioni contemplate per il cambio d'uso non è ammessa la Residenza a causa della tipologia difficilmente adattabile	
158		D3-C15		FONDO CASINO, VECCHIO TOPONIMO FONDO CA		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI / RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
159		D3		GOZZADINA		IQB		RESIDENZA FIENILE/ FORNO/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
160		D3		ZANELLA NUOVA		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
161		D3		BOCCA DI LUPO		IQB			RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE (Già protetto)	
162		D7-C12		FONDO PICCOLO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
164		D7-C14				IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO (Già protetto), vincolo esteso anche all'edificio secondario	
165		D7-C14				CAPPELLA VOTIVA			REST. SCIENTIFICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
166 spec. a		D7-C14		CAPO STRADONE		IQB		RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO (Già protetto nel PRG)	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
166 spec. b		D7-C14				SERVIZI		SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Tra le destinazioni contemplate per il cambio d'uso non è ammessa la Residenza a causa della tipologia difficilmente adattabile	
167		D7		PODERE MESESANO		IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
169		D7				BLOCCO LOCALE (CAPANNA)		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
170		D7-C12		FONDO CASTEL GUELFO		MISTA		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ FORNO/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
171		D7		PODERE PALAZZINA, VECCHIO TOPONIMO LA PALA		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/ FORNO/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
172		D7				BLOCCO		RESIDENZA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
174 spec. a		D7		CASA CON TORRE COLOMBARA		CASA CON TORRE		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE (Già protetto), vincolo esteso a edif. principale e stalla fienile con scheda autonoma	
174 spec. b		D7				IQB			RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Esiste anche un ed. a servizi diroccato di valore tipologico, vincolo esteso a questo	
177		D7		VELLANEDA DI SOTTO		BLOCCO LOCALE		RESIDENZA FIENILE/ FORNO/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
178		D7		ZANELLA VECCHIA		IQB		RESIDENZA FIENILE/ FORNO/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
179		D7		PODERE SANT'AUGUSTO		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RISANAMENTO DI TIPO A	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
180		D7		PODERE SANT'ANTONIO		IQB		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
181		D7				BLOCCO LOCALE (3 ACQUE)		RESIDENZA FIENILE/ RESIDENZA NUOVA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Controllare in sede di restauro se e' leggibile la sopraelevazione del fienile	
182		D7				LINEA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO Tetto rifatto con marsigliesi	
189		D7				BLOCCO		RESIDENZA SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
193		D7		CAGNONA		IQB - FIENILE		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
196		D7				LINEA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
199		D7				URBANA		RESIDENZA FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
204		D7-C14				URBANA		RESIDENZA SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	
206		D7		C. CASTEL SAN POLO		PALAZZO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO (Già protetto), sede di castello, probabile presenza di impianto o elementi archeologici nella parte fianco e retrostante l'attuale edificio	
207		D7		BOARA NUOVA		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
210		D7		C. SAN PIETRO		IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ FORNO/ RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
211 spec. a		D7		SERPA		URBANA		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ FORNO/SERVIZI/ RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
211 spec. b		D7				URBANA			RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Fabbricato mediano rispetto al nucleo	
211 spec. c		D7				IQB			RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
215		D6-C13		CA' GESSA/ VECCHIO TOPONIMO LA GELSA		IQB		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
216		D7				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI / RESIDENZA NUOVA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO Casa nuova fatta con tipologia classica	
218		D10		FONDO CHIESA/ VECCHIO TOPONIMO FONDO CHIES		CASA CON TORRE		RESIDENZA FIENILE/FORNO/ SERVIZI/ RESIDENZA NUOVA	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO (Già protetto), casa con torre colombara	
219		D10		CA PERTILE		LINEA		RESIDENZA FIENILE/FORNO/ SERVIZI/ RESIDENZA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
220		D7		LUOGO VIGNA		IQB		RESIDENZA FIENILE/FORNO/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
221		D7		BELLONA PICCOLA		BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI / RESIDENZA NUOVA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Vincolo e recupero del solo edificio antico, particolare attenzione andra' alla parte aggiunta di fienile, che sembra estranea	
223		D7				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
225		D7				BLOCCO		RESIDENZA SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
228		D7				LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA FIENILE/FORNO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
232		D7		CA NOVA		LINEA		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI / RESIDENZA NUOVA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
234		D7		RIPOLA		IQB		RESIDENZA/ FORNO/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
235		D7		TOPONIMO VECCHIO LA PIANTA		IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
236		D7				LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
237 spec. a		D7		COLOMBAIA, VECCHIO TOPONIMO LA CALOMBARA		PALAZZO CON TORRE		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Zona a PRG Parco privato?	
237 spec. b		D7		COLOMBAIA, VECCHIO TOPONIMO LA CALOMBARA		TORRE		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	REST. SCIENTIFICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: RUDERE	
237 spec. c		D7				IQB		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
238		D7				BLOCCO		RESIDENZA FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
244		D7		CASE MODONI		SERVIZI		RESIDENZA FIENILE/STALLA/ SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT.GREGORIANO 1830 STATO DI CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE Vincolo riferito alla stalla fienile	
253		D11		CA' RAMAZZOTTA		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO EDIFICIO RESTAURATO E MANOMESSO La ristrutturazione ha invertito l'abitazione con la stalla fienile	
257		D7-C14				LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
258		D7-C14				IQB		RESIDENZA E FIENILE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO (MANOMESSO)	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
259		D7-C14				IQB		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
263 spec. a		D7				IQB		RESIDENZA E FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
263 spec. b		D7				RURALE '900		RESIDENZA E FIENILE	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
266		D7		CA' BROLLO		IQB		RESIDENZA E SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
267		D7				BLOCCO		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: POST. 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
268		D7-C14				BLOCCO		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: POST. 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
272		D7				BLOCCO		RESIDENZA E SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
274		D7				RURALE '900		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO	
276		D7		VALENTINO		IQB LOCALE		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Controllare in sede di restauro se e' leggibile la sopraelevazione del fienile	
278		D7		FONDO CASINO		PALAZZO		ABBANDONATO	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE PROTETTO SUL PRG (Già protetto), in corso di restauro	
279		D7				BLOCCO		RESIDENZA E SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE MANOMESSO IN ANTICO	
281		D8-C12		CA' ROSSA		RURALE '900		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (SOSTITUITO)	
282 spec. a		D8-C12				PALAZZO		RESIDENZA E SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE PROTETTO SUL PRG	
282 spec. b		D8-C12				BLOCCO			RIPRISTINO TIPOLOGICO	CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
285		D8-C12		CASA CONTE		URBANA		RESIDENZA E SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO Solo l'abitazione	
287		D7-C12				LINEA 2 BLOCCHI		ABBANDONATO	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 CONSERVAZIONE: RUDERE	
291		D8-C12		CA' ORTO		IQB		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: BUONO (RESTAURATO)	
296		D4				PILASTRINO		PILASTRINO	RISANAMENTO DI TIPO A	INVARIANZA STORICA: MALVEZZI 1705 CONSERVAZIONE: BUONO (MANOMESSO) ERETTO NEL 1878	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
297		D3		COLOMBAROTTO		BLOCCO		RESIDENZA E FIENILE/SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO MATERICO EDIFICIO RIEDIFICATO NEL 1862	
300		D2-C15		CASE CANALE		RURALE '900		RESIDENZA E SERVIZI	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830	
302 spec. a		D6-C13		CANALE		IQB		ABBANDONATO	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
302 spec. b		D6-C13		CANALE		IQB FIENILE/STALLA		ABBANDONATO	RISANAMENTO DI TIPO B	INVARIANZA STORICA: CAT. GREGORIANO 1830 CONSERVAZIONE: DEGRADO STRUTTURE	
303	VIA CANALE	D8				CAPPELLINA VOTIVA		RELIGIOSO	RESTAURO SCIENTIFICO		

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

CASTEL SAN PIETRO TERME

ANNO DI RILEVAMENTO: 1999	Piano Regolatore Generale - Seconda Variante Generale 2001	TECNICI RILEVATORI: Arch. Raffaella Bedosti, Arch. Francesco Sacchetti

NOTE

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
1	VIA CAPPELLAZZO n.2182	4.4		SANT'ANNA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	SERVIZIO	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
2	VIA CARTARA n. 2321	4.4		MEZZO CAMPO		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Segnalata dal Gruppo per la Valorizzazione dei Beni Culturali Valle del Sillaro	
3	VIA CAPPELLAZZO n.221	4.4		LA CASACCIA		EDIFICIO RURALE	NO	SERVIZIO	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO Segnalata dal Gruppo per la Valorizzazione dei Beni Culturali Valle del Sillaro	
4	VIA SAN CARLO	4.4		S.CHIARA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
5	VIA CARTARA	4.4		S.ANGELO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA CIVILE	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** RESTAURATO	
6	VIA S.GIOVANNI n.5700A	4.3		FONDO MARABINA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
7	VIA S.GIOVANNI n.5600	4.3		TORRE SPADA		COMPLESSO EDILIZIO	NO	RESIDENZA CIVILE E RISTORANTE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
8	VIA S.GIOVANNI n.5900	4.3		TASSINARA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/CATTIVO	
9	VIA S.GIOVANNI n.6050A	4.3		FONDO BOSCO		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
10	VIA S.GIOVANNI n.5200	4.3		S.GIOVANNI DEI BOSCHI		CHIESA	1089: SI 1497: NO	CHIESA E CANONICA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
11	VIA S.GIOVANNI n.4561	4.3		CA'BIANCA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	SOLO FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: BUONO FIENILE: MEDIOCRE	
12	VIA S.GIOVANNI	4.3		CASA EGITTO		EDIFICIO RURALE	NO	SOLO FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: BUONO FIENILE: MEDIOCRE	
13	VIA STRADELLI GUELFI	4.3		CASA MARZARA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA CIVILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
14	VIA BASTIANA n. 6365	4.3		PALAZZO		FIENILE	NO	FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
15	VIA BASTIANA n. 5265	4.3		FONDO CHIESA		EDIFICIO RURALE	NO	SERVIZIO	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
16	VIA BASTIANA n. 4957 (GAIANA)	4.3		TORRE DELLA GAIANA		VILLA CON TORRE E EDIFICIO RURALE	1089: SI 1497: NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	PARCO SIGNIFICATIVO	
17	VIA BASTIANA n. 4372	4.3		LA PUNTA		EDIFICIO RURALE	NO	SERVIZIO	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
18	VIA CAPPELLAZZO	4.7		S.ANZANO		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	SERVIZIO	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
19	VIA STRADELLI GUELFI n. 1809	4.7		IL PILASTRO		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
20		4.7		PALAZZO RODRIGUEZ		PALAZZO E EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE (RECENTEMENTE RIESTAURATO) Presenza di alberature significative	
21	VIA CARTARA n. 329	4.7		BOLOGNETTA		FIENILE	NO	FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
22	VIA POGGIO n. 2635	4.7		CASA MARCA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
23	VIA MADONNINA n. 3750	4.7		STANCABO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
24	VIA MADONNINA n. 3487	4.7		CA'NOVA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
25	VIA STRADELLI GUELFI	4.6		CORDONE DI SOPRA		PALAZZO	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Presenza di alberature significative	
26	VIA BASTIANA n.2887	4.6		S.BONAVENTURA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA RURALE	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
27	VIA BASTIANA n.2203	4.6		FONDO MADONNA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
28	VIA BASTIANA n.1855	4.6		FONDO S.LORENZO		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA RURALE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
29	VIA STRADELLI GUELFI	4.6		BRUGNOLA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
30	VIA STRADELLI GUELFI n. 3871	4.6		POSSESSIONE PALAZZO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
31	VIA STRADELLI GUELFI	4.6		CHIESA DI S.LORENZO		CHIESA E VILLA	1089: SI CHIESA	CHIESA E RESIDENZA	RISTRUTT. E RESTAURO RISAN. CONS . TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
32	VIA MORI	4.6		S.GIULIANA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
33	VIA MORI n. 2400	4.6		LE DUE COLOMBARE		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
34	VIA MORI n. 2355	4.6		PODERE PALAZZO		VILLA ED EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
35	VIA MORI n. 1607-1723	4.6		VILLA GUADAGNINI		VILLA CON TORRE E EDIFICIO RURALE	1089: SI	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
36	VIA ERCOLANA n. 1421	4.6		LUOGO POLINO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA RURALE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
37	VIA EMILIA PONENTE n. 3388C	4.6		BRAIOLA DI SOPRA		PALAZZO	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
38	VIA STRADELLI GUELFI n. 3134	4.6		CA' RIO DI SOTTO		FIENILE	NO	FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
39	VIA STRADELLI GUELFI n. 3120	4.6		CA' RIO DI SOPRA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Presenza di alberature significative	
40	VIA LOMBARDIA	4.5		LUOGHETTO SEMINARIO		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO Presenza di alberature significative	
41	VIA PILASTRINO n. 105	4.5		LUOGO GNUDI		VILLA ED EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
42	VIA S.GIORGIO	4.5		SCONCORDIA		RESIDENZA PLURIFAMILIARE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.		
43	VIA S.GIORGIO n. 611	4.5		S.LUIGI		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Presenza di alberature significative	
44	VIA S.GIORGIO n. 800	4.5		VILLA CLATERNA		VILLA	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
45	VIA S.GIORGIO n. 825	4.5		S.ANNA		ORATORIO	1089: SI	ORATORIO	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
46	VIA S.GIORGIO n. 825	4.5		VILLA PALAZZETTI		VILLA	1089: SI	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
47	VIA BASTIANA n. 1219B	4.5				EDIFICIO RURALE FIENILE	NO		RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Presenza di alberature significative	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
48	VIA BASTIANA n. 1219	4.5		CAMPO VECCHIO DI SOTTO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA RURALE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
49	VIA EMILIA PONENTE n. 5376A	4.5		CAMPO VECCHIO DI SOPRA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** EDIFICIO: MEDIOCRE FIENILE: CATTIVO Presenza di alberature significative	
50	VIA EMILIA PONENTE	4.5		S.NICOLO'		RESIDENZA PLURIFAMILIARE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO/MEDIOCRE	
51	VIA S.GIOVANNI n. 2579	4.2		FANTINELLA GRANDE		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO (IN RESTAURO)	
52	VIA POGGIO	4.12		MARANINA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
53	VIA COVA n. 439A	4.12		FONTANELLE		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
54	VIA SAN CARLO n. 525	4.12		ZABINA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA RURALE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
55	VIA SAN CARLO n. 822	4.12		MINGHETTO DI SOTTO		TORRE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO Presenza di alberature significative	
56	VIA MADONNINA n. 2503	4.12		FIORENTINA		FIENILE	NO	FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
57	VIA MADONNINA n. 1715	4.12		PESCHIERA		FIENILE	NO	FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO Presenza di alberature significative	
58	VIA MADONNINA	4.12		IL PORTONE		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** OTTIMO	
59	VIA CORLO n. 1361A	4.12		SANT'ANNA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
60	VIA CORLO n. 1381	4.12		I CALANCHI		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** DISCRETO	
61	VIA BERNARDA n. 1851	4.12		VILLA RUSTICALE		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
62	VIA BERNARDA n. 1650	4.12		GRANARA VECCHIA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
63	VIA EMILIA LEVANTE	4.12		VILLA COLOMBARA		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
64	VIA MORI n. 416	4.11		S.SILVESTRO		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
65	VIA EMILIA PONENTE	4.11		S.MARIA DEL GALLO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Presenza di alberature significative	
66	VIA EMILIA PONENTE (GALLO)	4.11		GALLO		EDIFICIO POLIFUNZIONALE CHIESA	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** IN RESTAURO	
67	VIA ERCOLANA n. 1080F	4.11		MEDATO		VILLA E CANTINA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
68	VIA STANZANO n. 103	4.11		TOMBARELLE		VILLA E FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
69	VIA STANZANO n. 527	4.11		LUPPOLA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO La strada risulta spostata (cfr. CTR)	
70	VIA FORNACETTA	4.11		IL CONVENTINO		ORATORIO	1089: SI	ORATORIO (RUDERE)	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** RUDERE	
71	VIA CONVENTINO n. 1117D/C	4.11		VILLA BORGHETTO		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
72	VIA FORNACETTA n.. 347	4.11		CEDRONE DI SOPRA		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Presenza di alberature significative	
73	VIA STANZANO n. 860	4.11		MONTALBANO		TORRE	NO	NON UTILIZZATI	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative	
74	VIA CONVENTINO n. 2385B	4.11		CA' NOVA DI FARNETO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
75	VIA CONVENTINO n. 2385	4.11		CA' FARNETO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
76	VIA STANZANO n. 1003	4.11		CASA BOSCO DEGLI ORTI		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** DISCRETO	
77	VIA S.BIAGIO	4.11		CAPRARA DI SOPRA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** DISCRETO Presenza di alberature significative	
78	VIA EMILIA PONENTE n. 678C	4.11		BORGO VECCHIO		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
79	VIA LIANO n. 631	4.11		S.CROCE DI SOTTO		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
80	VIA EMILIA	4.11		BORGHETTO		FIENILE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
81	VIA S.GIORGIO n. 1143A/B	4.10		S.VITTORIA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
82	VIA S.GIORGIO n. 1400	4.10		BORGHETTO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
83	VIA S.GIORGIO n. 1400	4.10		CA' LANDA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.		
84	VIA S.GIORGIO n. 1841	4.10		DUE PORTONI		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
85	VIA S.GIORGIO n. 1848	4.10		LA PALAZZINA		PALAZZO E ORATORIO	1089: SI	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di parco significativo	
86	VIA S.GIORGIO n. 2391	4.10		S.GIORGIO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
87	VIA S.GIORGIO n. 2401	4.10		S.GIORGIO VECCHIO		CHIESA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
88	VIA S.GIORGIO n. 3262	4.10		S.PAOLO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
89	VIA EMILIA PONENTE n. 6051	4.10		S.ANTONIO		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
90	VIA VILLALUNGA	4.10		LUOGHETTO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
91	VIA VILLALUNGA n. 429	4.10		CASETTO FRA'NICOLA			NO		RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
92	VIA VILLALUNGA	4.10		PODERE VILLALUNGA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
93	VIA VILLALUNGA n. 1106	4.10		COLOMBA		EDIFICIO RURALE FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
94	VIA VILLALUNGA	4.10		FUNGARINA DI SOTTO		VILLA E EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
95	VIA CA' VENTUROLI	4.10		COLOMBARA		ORATORIO	1089: SI 1497: NO	NON UTILIZZATI	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
96	VIA CA' VENTUROLI n. 1792B	4.10		POGGIOLO DI SOTTO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO/BUONO	
97	VIA CA' VENTUROLI n. 1115	4.10		CA'VENTUROLI DI SOTTO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
98	VIA CA'MASINO n. 611A	4.10		BENTIVOGLIO		PALAZZO	1089: SI 1497: NO	RESIDENZA	RISTRUTT. E RESTAURO RISAN. CONS . TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di parco significativo	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
99	VIA EMILIA	4.10		VILLA UCCELLETTO		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di parco significativo	
100	VIA SCORTICHETTO n. 1879	4.10		CA' DEL SOLE		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
101	VIA SCORTICHETTO	4.10		C.S.PIETRO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
102	VIA MALVEZZA	4.10		CA' DI VILLA		VILLA E ORATORIO	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
103	VIA S.GIORGIO n. 1848C	4.9		CA' ROSSA		VILLA	1089: SI 1497: NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
104	VIA S.GIORGIO n. 4116	4.9		LA VALLETTA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
105	VIA S.GIORGIO n. 4290	4.9		DOMUS ROSARUM		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
106	VIA EMILIA LEVANTE n. 1619B/C	4.18		GHIRLANDINA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
107	VIA EMILIA LEVANTE n. 1619	4.18		SERRAGLIO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
108	VIA RINIERA n. 1201A	4.18		LA PAGNONA		VILLA E SERVIZI	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** **VILLA:** MEDIOCRE SERVIZI: CATTIVO	
109	VIA RINIERA n. 1521	4.18		CAMPOBELLO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
110	VIA RINIERA n. 1513	4.18		CASETTI SEGA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
111	VIA RINIERA	4.18		CROCE COCONA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
112	VIA VIARA	4.18		MORTIZZO		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
113	VIA PIANA n. 2574A	4.18		CA'BIANCA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
114	VIA MASCARELLE	4.18		CA' LAMMA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
115	VIA RINIERA n. 2000-2043	4.18		VILLA RUSCONI		VILLA	1089: SI 1497: NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
116	VIA RINIERA n. 2630	4.18		POGGIO DONNE		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
117	VIA PANIGA n. 157	4.18		BUONTEMPO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
118	VIA EMILIA	4.18		PALAZZINA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
119	VIA EMILIA	4.18		CAMPAZZO		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
120	VIA STANZANO n. 2393	4.17		VILLA GHISIOLA		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
121	VIA STANZANO n. 3117	4.17		TORRE DEI CAMPANI		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
122	VIA STANZANO	4.17		GAIBA		EDIFICIO RURALE E ORATORIO	NO	NON UTILIZZATI	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
123	VIA LIANO	4.17		PALAZZO MORESCHI		ORATORIO	NO	NON UTILIZZATI (RUDERE)	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** RUDERE	
124	VIA LIANO n. 4332	4.17		CHIESA DI LIANO		CHIESA	1089: SI 1497: NO	CHIESA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
125	VIA STANZANO n. 3831	4.17		IL CASINO		FIENILE	NO	FIENILE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
126	VIA LIANO n. 1921	4.17		VILLA PALAZZACCIO		VILLA E ORATORIO	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
127	VIA LIANO n. 2144	4.17		CA'MALVEZZA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
128	VIA TRUCCA n. 661	4.17		TRUCCA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
129	VIA TANARI n. 4540A	4.17		GAVANA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
130	VIA TANARI n. 4540	4.17		VILLA TANARI		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di parco significativo	
131	VIA TANARI	4.17		CA' CAMPORA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** IN RESTAURO	
132	VIA TANARI	4.17		VILLA TORRE DE' MOSCATELLI		VILLA E ORATORIO	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** VILLA: MEDIOCRE ORATORIO: CATTIVO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
133	VIA CA'MASINO n. 611B	4.16		TORRE		EDIFICIO RURALE E FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
134	VIA CA'MASINO n. 611-611C/F	4.16		GOZZADINA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
135	VIA CA'MASINO n. 611M	4.16		CA' BASSA		EDIFICIO RURALE E FIENILE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
136	VIA CA'MASINO n. 2325	4.16		LA CAPPELLA		CHIESA	1089: SI 1497: NO	EX-CHIESA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
137	VIA CA'MASINO	4.16		MATTEUZZA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
138	VIA MALVEZZA n. 3431	4.16		CASALECCHIO DEI CONTI		TORRE E CHIESA	1089: SI 1497: NO	CHIESA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
139	VIA STANZANO	4.16		COZZA NERA		EDIFICIO RURALE E FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
140	VIA MONTECALDERARO n. 3560	4.15		RIBANO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
141	VIA RINIERA n. 1514	4.24		LAVINE		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
142	VIA RINIERA n. 3132	4.24		CASTELLETTO		VILLA E FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** VILLA: BUONO FIENILE: MEDIOCRE	
143	VIA RINIERA	4.24		LE VIOLE		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
144	VIA VIARA	4.24		CASA ARVULLA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
145	VIA PANIGA n. 1870	4.24		BORRO DI SOPRA		TORRE	NO	RESIDENZA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO (RESTAURATO)	
146	VIA PANIGA n. 2350	4.24		POGGIO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
147	VIA CROCE CONTA n. 2100	4.24		LA CROCE		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
148	VIA VIARA n. 3362	4.23		PODERE SAN DONATO		EDIFICIO RURALE E FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
149	VIA MONTECERERE n. 3585	4.22		CA' NOVA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
150	VIA MONTECERERE n. 4272	4.22		CASETTA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
151	VIA MONTECALDERARO n. 5082	4.21		MADONNA DEL LATO		CHIESA	1089: SI 1497: NO	CHIESA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
152	VIA VIARA n. 7220	4.27		PIANETOLA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
153	VIA VIARA	4.26		SAN BARTOLOMEO		CHIESA	1089: SI 1497: NO	CHIESA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
154	VIA MONTECERERE n. 1799	4.26		CA' RIO MOIANO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
155	VIA VIARA	4.26		CA' MUIANINO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
156	VIA MONTECERERE n. 6183	4.26		FRASSINETO		PALAZZO, CHIESA, ORATORIO, ED.RURALE	1089: SI 1497: NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTT. E RESTAURO RISAN. CONS . TIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
157	VIA VIARA	4.25		CALLEGATO		EDIFICIO RURALE	NO		RISTRUTURAZ.		
158	VIA VIARA	4.28		CA' DI VILLA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
159	VIA VIARA	4.28		MOLINO DELL'AQUILA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
160	VIA CORLO n. 2423	4.13		CASA COLOMBARA		EDIFICIO RURALE	NO		RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
161	VIA MONTECALDERARO n. 5082	4.21		SAN MARTINO		CHIESA	1089: SI 1497: NO	DIROCCATA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** RUDERE Distrutta nel 1944.	
162	VIA MONTECERERE	4.25		PIEVE DI MONTE CERERE		PIEVE	1089: SI 1497: NO	DIROCCATA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** RUDERE Distrutta nel 1943.	
163	VIA VIARA n. 14417	4.29		CA' ACQUABONA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
164	VIA VIARA n. 9080	4.26		SANTA LUCIA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
165	VIA TANARI n. 14100	4.21		DOGANA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
166	VIA MONTECALDERARO n. 5780	4.21		MAESTA'		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
167	VIA STANZANO	4.17		TOMBA DI MEZZO TOMBA DI SOTTO TOMBA DI SOPRA		EDIFICI RURALI E FUIENILE	NO	RESIDENZE	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** FIENILE: MEDIOCRE EDIFICI: BUONO	
168	VIA DEL PARTIGIANO n. 260	4.23		PALAZZETTO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
169	VIA VIARA n. 3219	4.23		CA' PUGLIA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
170	VIA VIARA n. 2426	4.17		LUPARA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
171	VIA EMILIA n. 1354A/B	4.18		CA' ALTA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
172	VIA EMILIA n. 3201	4.11		COCCAPANE		PALAZZO	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** RUDERE Presenza di alberature significative.	
173	VIA MADONNINA n. 3544	4.7		SAN FRANCESCO		EDIFICIO RURALE E FIENILE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO	
174	VIA CHIUSA n. 890A	4.13		CASA TACCONE		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
175	VIA SAN BIAGIO n. 2985	4.7		IL LAGO		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
176	VIA EMILIA PONENTE	4.11		LA VIGNA		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di alberature significative.	
177	VIA EMILIA PONENTE	4.11		VILLA LOGLIO		VILLA	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** BUONO Presenza di parco significativo.	
178	VIA SAN GIOVANNI n. 1266	4.5		CAGNOLA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
179	VIA SAN GIOVANNI n. 1996B	4.5		CA' LAMME		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
180	VIA SABBIONARA n. 195B	4.3		FRANCHINA		EDIFICIO RURALE	NO	NON UTILIZZATI	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
181	VIA SAN GIOVANNI n. 656B	4.3		BOARIA SPADA		EDIFICIO RURALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
182	VIA SAN GIORGIO n. 4480	4.9		LA CASETTA		EDIFICIO RESIDENZIALE	NO	RESIDENZA	RISTRUTURAZ.	**Stato di conservazione:** CATTIVO Presenza di parco significativo.	
183	VIA BASTIANA	4.3		S.ANTONIO DELLA GAIANA		CHIESA	1089: SI 1497: NO	CHIESA	RESTAURO RISANAM.ENTO CONSERVATIV OTIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

DOZZA

ANNO DI RILEVAMENTO: 1999	SECONDA VARIANTE GENERALE AL PRG 2001	TECNICI RILEVATORI: Arch. Raffaella Bedosti, Arch. Francesco Sacchetti

NOTE Adozione Delib.C.C. 27 del 23/04/1999 - Approvazione Delib. G.P. 7 del 21/01/2001

N.RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
1	VIA PIANTA n. 1-3-5	5.1	DOZZA	PIANTA		CHIESA	1089: SI' CHIESA 1497: NO	CHIESA E CANONICA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
1 b	VIA PIANTA n. 1-3-5	5.1	DOZZA	PIANTA		RESIDENZA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
2	VIA PIANTA n. 10	5.1	DOZZA	CASA RIGONA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: BUONO SERVIZIO: RUDERE	
3	VIA DI MEZZO n. 84	5.1	DOZZA	RAVAGLIA PICCOLA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
4	VIA DI MEZZO n. 86	5.1	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
5	VIA GEMINIANA n. 1-2	5.1	DOZZA	GEMINIANA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: MEDIOCRE SERVIZIO: MEDIOCRE/CATTIVO	
6	VIA DI MEZZO (TRENTOLA)	5.1	DOZZA			RESIDENZA	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
7	VIA MARSIGLIA n. 3	5.1	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Epoca di costruzione:** 1930 **Stato di conservazione:** BUONO	
8	VIA MARSIGLIA n. 5	5.1	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	FIENILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO (IN RISTRUTTURAZIONE)	
9	VIA DI MEZZO n. 61-63	5.1	DOZZA	GALAVOLTA		VILLA E RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** VILLA: BUONO RES/SERVIZI: MEDIOCRE/CATTIVO	
10	VIA BAGNAROLA n. 22	5.1	DOZZA	VALLETTA		RESIDENZA/SERVIZIO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: CATTIVO SERVIZIO: MEDIOCRE/CATTIVO	
11	VIA BAGNAROLA n. 29	5.1	DOZZA	CASA ROSA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
12	VIA GRANARA	5.1	DOZZA	CA'SANT'ANDREA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
13	VIA RAFFELLONA n. 3-4	5.1	DOZZA			RESIDENZA	NO	ABITAZ. CIVILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	

N.RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
14	VIA RAFFELLONA n. 1-2	5.1	DOZZA	GRANARA		VILLA E SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
15	VIA BAGNAROLA n.16	5.1	DOZZA	CA'VECCHIA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	SERVIZIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
16	VIA BAGNAROLA n.14	5.1	DOZZA	BAGNAROLA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
17	VIA BAGNAROLA n.25	5.1	DOZZA	LA NONA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	MAGAZZINO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
18	VIA BENINA n. 1	5.1	DOZZA	BENINA		RESIDENZA	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/CATTIVO	
19	VIA CAPITOLO n. 13	5.1	DOZZA	BALESTRIERE		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
20	VIA CAPITOLO n. 1	5.1	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/CATTIVO	
21	VIA MANELLA n. 1	5.1	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
22	VIA COLOMBAROTTO n. 1-2	5.1	DOZZA	CALANDERINA		VILLA E CANTINA	NO	ABITAZ. CIVILE E CANTINA VINICOLA	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
23	VIA DI MEZZO (TRENTOLA) n. 51	5.2	DOZZA	CA'MARCONA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
24	VIA DI MEZZO (TRENTOLA) n. 49	5.2	DOZZA			RESIDENZA	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
25	VIA LORETA BERLINA n. 7	5.3	DOZZA	TOMBA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
26	VI A BAGNAROLA	5.2	DOZZA			VILLA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO (IN RISTRUTTURAZIONE)	
27	VIA BONORA n. 6-8-10	5.2	DOZZA	VILLA BONORA		VILLA E SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
28	VIA MELUZZA n. 1	5.2	DOZZA	VILLA MEZZOCAMPO		VILLA E ORATORIO	NO	ABITAZ. CIVILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
29	VIA EMILIA n. 90	5.2	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
30	VIA EMILIA	5.2	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
31	VIA EMILIA n. 115	5.2	DOZZA			VILLA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Epoca di costruzione:** 1797 **Stato di conservazione:** MEDIOCRE	

N.RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
32	VIA EMILIA n. 117	5.2	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
33	VIA CALANCO n. 74	5.2	DOZZA	VIGNA NANNI		RESIDENZA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
34	VIA VIGNE n. 54-56	5.2	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
35	VIA CHIUSURE n. 10	5.2	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
36	VIA SCOSSABRILLO n. 6	5.2	DOZZA	SCOSSABRILLO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
37	VIA OMARO n. 1	5.3	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
38	VIA OMARO n. 2	5.3	DOZZA			VILLA	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** BUONO	
39	VIA VALSELLUSTRA n. 30	5.3	DOZZA	VILLA BONTEMPO		VILLA E RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** VILLA: MEDIOCRE RESIDENZA/SERV.: MEDIOCRE/BUONO	
40	VIA CALANCO n. 69	5.3	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
41	VIA VIGNA n. 57	5.3	DOZZA	BELLARIA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/BUONO	
42	VIA CALANCO n. 65-63	5.3	DOZZA	VILLA MARCONA		VILLA E RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE E AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** VILLA: MEDIOCRE RESIDENZA/SERV.: MEDIOCRE/CATTIVO	
43	VIA CALANCO n. 50	5.3	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/CATTIVO	
44	VIA CALANCO n. 52	5.3	DOZZA	VILLA CALANCO		VILLA E RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE E AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
45	VIA CALANCO n. 91	5.2	DOZZA			VILLA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
46	VIA VIGNE n. 47-49	5.3	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE E AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
47	VIA VIGNE NUOVE n. 53	5.3	DOZZA	SERRAGLIETTO		VILLA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
48	VIA SCOSSABRILLO n. 35	5.2	DOZZA	SCOSSABRILLI		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
49	VIA SABBIOSO n. 31	5.2	DOZZA			VILLA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	

N.RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
50	VIA SABBIOSO n. 22	5.2	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
51	VIA SABBIOSO n. 27-29	5.2	DOZZA	VILLA ILDA		VILLA E RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	1089: SI' 1497: SI'	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** VILLA: BUONO RESIDENZA/SERV.: MEDIOCRE/CATTIVO	
52	VIA SABBIOSO n. 23-25	5.2	DOZZA			VILLA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
53	VIA SABBIOSO n. 21	5.3	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
54	VIA MONTICINO n. 7	5.3	DOZZA			RESIDENZA	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
56	VIA FRATTINA MEZZO	5.3	DOZZA	FRATTINA DI MEZZO		VILLA E RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
57	VIA FRATTINA MEZZO	5.3	DOZZA	FRATTINA DI MEZZO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE Nel catasto pontificio il fabbricato preesistente era posizionato più a sud	
58	VIA SELLUSTRA n. 52	5.3	DOZZA	VILLA ILDA		RESIDENZA E FIENILE	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: RISTRUTTURATA FIENILE: CATTIVO	
59	VIA CASETTE MOLINO	5.3	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/CATTIVO	
60	VIA CASETTE MOLINO	5.3	DOZZA			RESIDENZA	NO	IN RISTRTUTTURA-ZIONE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** IN RISTRUTTURAZIONE	
61	VIA FELICIONE n.7	5.3	DOZZA	VILLA PALAZZINO		VILLA	NO	IN RISTRTUTTURA-ZIONE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** IN RISTRUTTURAZIONE	
62	VIA FELICIONE n.2-3-4-5-6	5.3	DOZZA			VILLA E RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	RESIDENZA PLURIFAMILIARE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: BUONO SERVIZI: MEDIOCRE/CATTIVO	
63	VIA VIGNE NUOVE n. 14	5.3	DOZZA	CASA TAIOLI		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
64	VIA MACCHIONE n. 8	5.2	DOZZA	MACCHIONCELLO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
65	VIA FONTANACCIO n. 8	5.2	DOZZA	FONTANACCIO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
66	VIA VALSELLUSTRA n. 73	5.3	DOZZA	CASA CAVALIERA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: MEDIOCRE SERVIZI: CATTIVO	
67	VIA MONTRONE n. 3-5	5.3	DOZZA	CASA CUCCO		RESIDENZA	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
68	VIA VALSELLUSTRA n. 71	5.3	DOZZA	RASPONA		RESIDENZA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	

N.RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
70	VIA LORETA BERLINA n. 6	5.3	DOZZA	RASPONA		RESIDENZA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
71	VIA MONTE DEL RE n. 35-37	5.3	DOZZA	COLLINA VALLONA		VILLA E SERVIZIO AGRICOLO	NO	RESIDENZA PLURIFAMILIARE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** VILLA: BUONO SERVIZIO: MEDIOCRE	
72	VIA MONTE DEL RE n. 29	5.3	DOZZA	BELVEDERE		VILLA	NO	RESIDENZA PLURIFAMILIARE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
73	VIA MONTE DEL RE n. 22	5.3	DOZZA	CIOCCHINO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: BUONO SERVIZIO: MEDIOCRE	
74	VIA MONTE DEL RE n. 24	5.3	DOZZA	PALAZZINO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
75	VIA MONTE DEL RE n. 24	5.3	DOZZA	CA'BIANCA		VILLA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
76	VIA MONTE DEL RE n. 12	5.3	DOZZA	MEZZO MONTE		VILLA	NO	IN RISTRTUTTURA-ZIONE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** IN RISTRUTTURAZIONE	
77	VIA FERRAUOLA n.8	5.3	DOZZA	FERRAUOLETTA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
78	VIA FERRAUOLA n.1	5.3	DOZZA	CA'BASSA		VILLA E SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** VILLA: BUONO SERVIZIO: MEDIOCRE/BUONO	
79	VIA POGGIACCIO	5.3	DOZZA	SAN LORENZO		CHIESA E SERVIZIO AGRICOLO	1089: SI' 1497: SI'	CHIESA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Stato di conservazione:** CHIESA: BUONO SERVIZIO: MEDIOCRE	
80	VIA POGGIACCIO n. 8-10	5.3	DOZZA			VILLA	NO	ABITAZ. AGRICOLA	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO	
81	VIA OLMO n. 4	5.2	DOZZA	LUNGHETTI		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** CATTIVO	
82	VIA LORETA BERLINA	5.2	DOZZA	CA'DEI PINI		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO/MEDIOCRE	
83	VIA CROCE CONTA	5.2	DOZZA			RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** RESIDENZA: MEDIOCRE/CATTIVO SERVIZIO: MEDIOCRE	
84	VIA CROCE CONTA	5.3	DOZZA	PIOMBAROLO NUOVO		RESIDENZA	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE	
85	VIA CROCE CONTA	5.3	DOZZA	LOGHETTO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO/MEDIOCRE	
86	VIA CROCE CONTA n. 1	5.3	DOZZA	CASA ROSSA		RESIDENZA	NO	ABITAZ. CIVILE	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** BUONO/MEDIOCRE	
87	VIA LORETA BERLINA	5.3	DOZZA	LORETA		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RISTRUTTURAZIONE	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/CATTIVO	

N.RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT.DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
88	VIA DI MEZZO	5.1	DOZZA	FONDO SAN BIAGIO		RESIDENZA/ SERVIZIO AGRICOLO	NO	NON UTILIZZATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Stato di conservazione:** MEDIOCRE/CATTIVO	

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

FONTANELICE

ANNO DI RILEVAMENTO: 1993	Seconda variante Generale al PRG 1996	TECNICI RILEVATORI: Arch Mario Piccinini, Geom. Lorenzo Paolini

NOTE

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
1	VIA MONTANARA LEVANTE n. 2	5		MOLINO CAMPOLA	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1815	
8 A	VIA CASETTO S.MARGHERITA 13	5		CA'CABRINI	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1815	
10	VIA CASETTO S.MARGHERITA	5		BUCA DEL FABBRO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: 1815-1884	
12 A	VIA CASETTO S.MARGHERITA	5		CASETTE	E4			ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: 1815-1894	
12 B	VIA CASETTO S.MARGHERITA	5		CASETTE	E4	EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
14	VIA MONTANARA LEVANTE n. 39	5		LA GENTILINA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: prec.al 1815	
15 A	VIA MONTANARA LEVANTE	5		CARIETI	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1815	
15 B	VIA MONTANARA LEVANTE	5		CARIETI	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: prec.al 1815	
17 A	VIA MONTANARA LEVANTE	5		PALAZZETTO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: 1815-1894	
20 B	VIA CASOLANA n.11	5		PIOPPE	E1	EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
23	VIA CASOLANA n.24	5		TOMBA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
24 A	VIA COLOMBARINO	5		COLOMBARINO	E5	EDIFICIO ISOLATO		RUDERE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
27 B	VIA CASOLANA n.19	5		VALCARATO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
30	VIA RENANA	5		LA COLOMBINA	E3	EDIFICIO ISOLATO			RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
31 B	VIA RENANA	5		CA'DEI BOZZI	E6	EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
32 A	VIA CA'DE BOZZI n.3	5		CA'DE LARNO	E1	EDIFICIO ISOLATO			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: 1894 - 1976	
32 B	VIA CA'DE BOZZI n.3	5		CA'DE LARNO	E6	EDIFICIO ISOLATO			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE	
34	VIA RENANA	5		SERAFACCIO	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
35	VIA RENANA	5		FRANCIOSINA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
36 A	VIA CASOLANA n.18	5		CARPINETO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
37	VIA RENANA	5		MONTALI	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
38	VIA MONTANARA PONENTE n.47	5		CA'NOVA DEI 2 PILASTRI	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
39	VIA MONTANARA	5		MEDAQZZOLE	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: 1815-1894	
41 B	VIA CIMA	5		CANOVETTA	E1	EDIFICIO ISOLATO		FIENILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
45	VIA MADDALENA	5		CARBONARA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
48	VIA MONTANARA PONENTE	5		DOZZOLE	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
50	VIA SANTERNO	5		CA'GIAROLA	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: 1815-1894	
51 A	CORSO EUROPA n.62	5		VILLA MENGONI	E5	VILLA		ABITAZ.	RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
51 B	CORSO EUROPA n.62	5		VILLA MENGONI	E3	EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE		
51 C	CORSO EUROPA n.62	5		VILLA MENGONI	E1	EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
51 D	CORSO EUROPA n.62	5		VILLA MENGONI		EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE		
52	VIA MONTANARA LEVANTE n.74	5		COLOMBARA	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
53 A	VIA SANTERNO n.27	5		CORNEDA	E2	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
53 B	VIA SANTERNO n.27	5		CORNEDA		EDIFICIO ISOLATO			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
54	VIA MONTE LA PIEVE n.5	5		PRATO DI SOTTO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
55 A	VIA BUDRIOLO n.18	5		CA'DEI PARRI	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
55 B	VIA BUDRIOLO n.18	5		CA'DEI PARRI		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA		
56 A	VIA PRATO	5		QUARESIMA CA'CARNAVALA	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: 1815-1894	
56 C	VIA PRATO	5		QUARESIMA CA'CARNAVALA	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: 1815-1894	
58 A	VIA MONTE LA PIEVE	5		MONTELUPO	E6	EDIFICIO ISOLATO		FIENILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
61	VIA COSTARELLA	5			E4	EDIFICIO ISOLATO			RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: 1815-1894	
62	VIA MONTE LA PIEVE n.7	5		COSTADELLA	E3	EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
65	VIA BUDRIOLO	2		BUDRIOLO	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE /DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
66 A	VIA BUFFADOSSO n.13	5		TERMARA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:edificato nel 1524	
70 B	VIA MONTE LA PIEVE n.16	5		CA'NOVA DI COSTARELLA	E6	EDIFICIO ISOLATO			RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: 1815-1894	
71 A	VIA PIEVE DI GESSO	5		CASETTA DI MONTECHIARO	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:edificato nel 1815	
73	VIA PIEVE DI GESSO	5		SGANGINA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: 1815-1894	
75	VIA MONTE LA PIEVE n. 13	5		COSTARELLA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: 1815-1894	
77 A	VIA BUFFADOSSO n.6	4		BUFFADOSSO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
77 B	VIA BUFFADOSSO n.6	4		BUFFADOSSO		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA		
79	VIA BUFFADOSSO	5		TINTORIA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
83	VIA MADONNA DEL RIO n.3	4		CASONE	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
84	VIA MADONNA DEL RIO	4		PRADELLA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
89	VIA MADONNA DEL RIO	4		MADONNA DEL RIO	E5	EDIFICIO ISOLATO		CHIESA	RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
90	VIA MADONNA DEL RIO	4		TOMBARELLA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
93	VIA MONTE LA PIEVE n.22	4		CASTELLARO	E3	EDIFICIO ISOLATO			RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
95	VIA MONTE LA PIEVE n.22	4		SARIANO	E5	EDIFICIO ISOLATO			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
97	VIA MONTE LA PIEVE n.22	4		NOLA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815 - rist.1893	
99	VIA MONTE MOROSINO	4	MONTEMOROSINO	BANZOLE	E5	EDIFICIO ISOLATO		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGOCO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
101 A	VIA GESSO	4		L'ORTO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Epoca di costruz.:prec. al 1815	
102 A	VIA GESSO n.10	4		MORDUNO DI SOTTO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
102 B	VIA GESSO n.10	4		MORDUNO DI SOTTO	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
103 A	VIA GESSO	4		CA'MONTI	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
103 B	VIA GESSO	4		CA'MONTI		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
104 A	VIA GESSO n.14	4		MONTE FERDENTE	E1 E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Epoca di costruz.:1980 nuova costruz. Su edificio del 1880	
105	VIA MONTE MOROSINO n.7	4		CAVULLO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
106 A	VIA MONTE MOROSINO	4		MOLINO CAVULLA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
106 B	VIA MONTE MOROSINO	4		MONTE FERDENTE		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	R ESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
107	VIA MONTE MOROSINO	4		POGGIOLI	E4	EDIFICIO ISOLATO			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
108	VIA CAVULLA	8			E2	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:1900	
111 B	VIA MADDALENA	4		RONCO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
112 A	VIA MADDALENA	4		CA'NOVETTA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO CON INSERIM.DI SERVIZI RESTAURO DISTRIBUTIVO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
112 B	VIA MADDALENA	4		CA'NOVETTA		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
114 A	VIA MADDALENA	8		CHIESA SANTA MARIA MADDALENA	E1 E5	EDIFICIO ISOLATO		CHIESA	RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815 (canonica 1906)	
114 B	VIA MADDALENA	8		MADDALENA	E5	EDIFICIO ISOLATO		RUDERE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: fra il 11815-1896	
114 C	VIA MADDALENA	8		MADDALENA		EDIFICIO ISOLATO		CANONICA	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: fra il 11815-1896	
115	VIA MADDALENA	8		POZZO DI SOPRA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
117	VIA FAIDELLA n.2	8		MONTEFREDDO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: fra il 11815-1896	
118 A	VIA FAIDELLA n.6	8		MERCATELLO DI SOTTO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
120	VIA MADDALENA	4		VAL DI COZZO	E6	EDIFICIO ISOLATO		FIENILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
121	VIA MADDALENA	8		CA'VECCHIE	E6	EDIFICIO ISOLATO		SEMI-DIROCCATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: fra il 11815-1896	
122 A	VIA MADDALENA	8		VIGNE	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
122 A1	VIA MADDALENA	8		VIGNE		EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA		
122 B	VIA MADDALENA	8		VIGNE		EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA		
123	VIA MADDALENA	8		VALDALBERO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
125	VIA MADDALENA	8		ROCCHETTA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
128	VIA BORDONA	7		CAMPO DI BRICCO	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: fra il 11815-1896	
129	VIA CANTONE	8		RONCONUOVO	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Epoca di costruz.:prec. al 1815	
131	VIA COSTA RIBENA	4		CA'SANSONI	E5	EDIFICIO ISOLATO		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGOCO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
132	VIA COSTA RIBENA	4		CA'VALLE	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
133	VIA COSTA RIBENA	4		CA'PIANO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
135	VIA COSTA RIBENA	4		FOSSOLE	E3	EDIFICIO ISOLATO			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Epoca di costruz.:prec. al 1815	
136	VIA MONTEMOROSINO	4		CA'BAZZE	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
138	VIA MONTEMOROSINO n.3	4		MONTEMOROSINO	E2	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA		
141	VIA VALMAGGIORE	8		CA'MATTARINI	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
143	VIA VALMAGGIORE	8		CA'DEL FIUME	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
144	VIA TORRE	8		VILLA TRAVERSA		EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA		
145	VIA TORRE	8		TOMBARELLA	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
149	VIA TORRE	9		MONTECUCCOLO	E6	EDIFICIO ISOLATO		SEMI-DIROCCATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
150	VIA TORRE	9		GUASTO	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
151	VIA TORRE	12		RONCHI	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
152	VIA TORRE	9		RONCHETTI	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
153 A	VIA TORRE n.1	9		ROVIDATO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
153 B	VIA TORRE n.1	9		ROVIDATO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
154	VIA TORRE	9		CASINO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
155 A	VIA TORRE	9		TORRE	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
155 B	VIA TORRE	9		TORRE		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA		
155 C	VIA TORRE	9		TORRE		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
156	VIA TORRE	9		CA'DI MAZZA	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
157 A	VIA TORRE	9		GARDENGO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
157 B	VIA TORRE	9		GARDENGO		EDIFICIO ISOLATO		SERVIZIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
158	VIA TORRE n.37	9		POGGIO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
159	VIA TORRE	9		CASETTA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
161	VIA TORRE n.13	8		BUSCO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
162	VIA TORRE n.7	8		CA'ZOTTI	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
163 B	VIA TORRE	8		CONETTA	E4	EDIFICIO ISOLATO		FIENILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: fra il 1835-1894	
164	VIA TORRE n.4	8		BANZOLE	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
165C	VIA MONTANARA PONENTE n.5	8		LA VECCHIA	E5	EDIFICIO ISOLATO		FIENILE	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
167 B	VIA MONTANARA PONENTE n.17	8		CA'NOVA	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
168 B	VIA MONTANARA PONENTE	8		CONA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ. FIENILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
169	VIA CIMA	8		CRICCHE	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
170 A	VIA MONTANARA PONENTE	8		CA'NATALI	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
171 A	VIA CIMA GAGGIO	8		GAGGIO	E2 E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
176 B	VIA CIMA	9		CA'BUCCI	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: fra il 1815-1894	
178	VIA CIMA	9		CA'BARUZZI	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
179	VIA CIMA n.6	9		LA CULLINA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
180	VIA CIMA	9		ISOLA	E5	EDIFICIO ISOLATO		SEMI-DIROCCATO	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
181	VIA CIMA	9		GRAMIGNA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: 1894 - 1976	
182	VIA CIMA	9		CA'RIO	E5	EDIFICIO ISOLATO		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
183A	VIA CIMA	9		BAIAVOLPINA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: 1871	
183 B	VIA CIMA	9		BAIAVOLPINA	E2	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
185	VIA CIMA	9		BAIAVOLPE		EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
187	VIA RENANA	9		CA'SPERANZA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.: 1894 - 1976	
idem	idem	idem		idem	idem	idem		idem	idem	idem	
190 A	VIA POSSEGGIO	9		MONTELORO	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
190 B	VIA POSSEGGIO	9		MONTELORO	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
191	VIA POSSEGGIO	9		TRIDA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
193	VIA POSSEGGIO n.4	9		CALCINARA	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
195	VIA POSSEGGIO n.76B	9		CASETTO DI PAVOLONE	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
197A	VIA POSSEGGIO	9		CAMPOGENIO DI SOTTO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
197 B	VIA POSSEGGIO	9		CAMPOGENIO DI SOTTO	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
198	VIA POSSEGGIO	9		LA VALLE	E5	EDIFICIO ISOLATO		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
199 A	VIA POSSEGGIO	9		POSSEGGIO		EDIFICIO AGGREGATO		CHIESA	RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815 (Chiesa 1472)	
199 B	VIA POSSEGGIO	9		POSSEGGIO	E4	EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA		
200	VIA POSSEGGIO n.21	9		CASONE	E1 E3	EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
201 B	VIA POSSEGGIO	9		PERBETO	E3 E4	EDIFICIO AGGREGATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
205	VIA MEDIANA MONTANA	9		SANTA CROCE	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
207	VIA ORSARA	9		FAMASA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.: fra il 1815-1894	
208	VIA ORSARA	9		TODIA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
209	VIA ORSARA	9		BERTADOSSO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
211 A	VIA ORSARA	10		PONTICELLI	E3	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE LEGGERA	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815 RISTR.1950	
212	VIA ORSARA	10		ORSARA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
213	VIA ORSARA	10		CA'PATISCE	E5	EDIFICIO ISOLATO		RUDERE	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
215 A	VIA CASOLANA	9		CA'DEL VENTO	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
218 A	VIA CASOLANA	10		CASAMENTO	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
218 B	VIA CASOLANA n .47	10		CASAMENTO	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
222	VIA CASOLANA n .41	10		RIPA	E3	EDIFICIO ISOLATO			RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
223 B	VIA CASOLANA	10		TAVERNA	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: 1894 - 1976	
227	VIA CASETTE	9		VIGNOLE	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.:prec. al 1815	
228 B	VIA CASOLANA n.29	9		SANTA MARGHERITA	E6	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA LEGGERA	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
231	VIA BUFFADOSSO	4		VIGNE	E1	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
233	VIA GAGGIO	8		CA'NOVA	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	Stato di conservazione BUONO Epoca di costruz.:prec. al 1815	
234	VIA TORRE	8		MOLINO DI GAGGIO	E5	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione SCADENTE Epoca di costruz.: fra il 1815-1894	
235	VIA CIMA	9		BARUZZETO	E4	EDIFICIO ISOLATO		ABITAZ.	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	Stato di conservazione DISCRETO Epoca di costruz.:prec. al 1815	

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

IMOLA

ANNO DI RILEVAMENTO: 1999	**3° VARIANTE GENERALE AL PRG 2001**	**TECNICI RILEVATORI: Progettisti del Piano**

NOTE

N. RO SCHEDA	**INDIRIZZO**	**FOGLIO MAPPALE**	**LOCA-LITA'**	**TOPONIMO**	**CATE-GORIA**	**TIPOLOGIA EDILIZIA**	**PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497**	**USO ATTUALE**	**CATEGORIA DI INTERVENTO**	**NOTE**	**FOTO**
1	VIA ALBERONE 11	F1 M36-37		CHIESA DI SANTA RITA		AKR = Unità edilizia rurale mista a fronte residenziale monocellulare			Restauro e risanamento conservativo tipo B	Presenza di superfetazioni	
2	VIA CARDINALA 78	F2 M23-22				BKR = Unità edilizia rurale mista a fronte residenziale bicellulare			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
3	VIA CARDINALA 68	F4 M47		CHIESA DI SANTA PAOLINA		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B	Presenza di superfetazioni	
4	VIA MERLO 1	F11 M51-52-53		S.S.TRINITA'		KR = Unità edilizia rurale e capannone			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
5	VIA MERLO 2	F10 M43-44-45		CHIESA DI SAN GIACOMO		DKR = Unità edilizia rurale mista a fronte residenziale pluricellulare			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
6	VIA CHIESA DI SPAZZATE 17	F10 M11-12-13		CHIESA DI SAN GIOVANNI		KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
7	VIA MERLO 4	F9 M13-14-15		CHIESA DI SANT'ANDREA MAGGIORE		KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
8	VIA CARDINALA 6	F10 M37-38-39		SANTA GELTRUDE		KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
9	VIA CHIESA DI SPAZZATE 14	F8 M48-81A		SASSATELLI		UE = Unità edilizia speciale a struttura unitaria extraurbana			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
10	VIA CHIESA DI SPAZZATE 3-4-5-7	F8 M74-75-76-23		SPAZZATE SASSATELLI		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
11	VIA BENELLI 3	F8 M 123-124-126		SAN MATTEO		DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
12	VIA BENELLI 11	F6 M91-92		SAN TERENZIO		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
13	VIA CARDINALA 19/20	F8 M67				NIT = Un. Ed. di base residenz. novecentesca di interesse storico-testimoniale			Ristrutturazione		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
14	VIA CARDINALA 56	F6 M16-17-18		SAN PROIETTO		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B	Presenza di superfetazioni	
15	VIA CARDINALA 66	F5 M47-48-49-22-12		C.NUOVA		DKR NAR = Elemento edilizio non autonomo rurale			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A - NAR=Rest. e ris. cons. tipo B	Presenza di superfetazioni	
16	VIA CARDINALA 57	F6 M6-7-8		SAN MAURELIO		DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
17	VIA CARDINALA 70	F4 M57-58		C.VILARDO		CKR = Unità edilizia rurale mista a fronte residenziale tricellulare NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
18	VIA CARDINALA 51	F6 M41-44-45		SANTA FLAVIA		BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
19	VIA LADELLO 47	F24 M58-59-60		CASA NUOVA		BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
20	VIA LADELLO 43	F25 M12-30-31-71A		SAN PANTALEONE		UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
21	VIA RAGGI 70	F14 M4				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
22	VIA RAGGI 66	F14 M11-12				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
23	VIA RAGGI 62	F14 M19-44-45-25-70				NIT			Ristrutturazione		
24	VIA TIGLIO 15	F19 M14-13				KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
25	VIA RAGGI	F19 M. A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
26	VIA RAGGI 50	F23 M14-15-16				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
27	VIA DEL SIGNORE 10	F15 M11				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
28	VIA DEL SIGNORE 8	F15 M18				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
29	VIA DEL SIGNORE 9	F15 M31-32				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
30	VIA DEL SIGNORE 3	F16 M3-4-5-6				AKR NAR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
31	VIA CORRECCHIO INFERIORE 1	F30 M2				BR = Un. Ed. di base residenziale rurale a fronte bicellulare DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
32	VIA CORRECCHIO INFERIORE 2	F21 M102-103-104				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
33	VIA CORRECCHIO INFERIORE 5	F21 M65-66-115				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
34	VIA LADELLO 61	F20 M76				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
35	VIA LADELLO 59	F20 M72-73-74				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
36	VIA TIGLIO 4-4/A	F24 M64-65-66				KR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
37	VIA LADELLO 40	F25 M48-49				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
38	VIA SAN PANTALEONE	F25 M B				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
39	VIA STAZIONE DI SESTO 6	F26 M162-178				ME = Unità edilizia speciale a struttura modulare extraurbana			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
40	VIA RAGGI 32	F26 M25-26-504-508-509		SESTO IMOLESE		DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
41	VIA RAGGI 30-31	F26 M55-57				BR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
42	VIA STAZIONE DI SESTO 1	F26 M120-121-160				CR = Unità edilizia di base residenziale rurale a fronte tricellulare			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
43	VIA MARUGHETTA 31	F26 M203-204-205				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
44	VIA SAN VITALE 9	F26 M94-95				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
45	VICOLO CARPANETO 5	F39 M17-18		SESTO IMOLESE		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
46	VIA DI DOZZA 38	F45 M2-3-4				KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
47	VIA DI DOZZA 37	F45 M6-7-8-5000				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
48	VIA DI DOZZA 36	F53 M3-5-6				CKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
49	VIA S. SALVATORE 1	F53 M11-12				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
50	VIA BUONASERA 4	F55 M16-17				DR = Un. Ed. di base residenziale rurale a fronte pluricellulare NAR			DR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
51	VIA CHIESA DI SESTO 5	F45 M26-27-29				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
52	VIA CHIESA DI SESTO 7	F45 M51-52-53				NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
53	VIA DI DOZZA 35	F53 M66-67-68-80-88				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
54	VIA SAN VITALE 160-160/A	F36 M23-26-64				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
55	VIA SAN PANTALEONE 1	F35 M24-27				KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
56	VIA SAN VITALE 156	F27 M71-72				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
57	VIA LADELLO 28	F34 M85-86-87				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
58	VIA SAN VITALE 158	F34 M27-28				CKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
59	VIA FORNACE GUERRINO 3 VIA CORRECCHIO 159	F41 M1-2-3-4				VE = Un. Ed. di base resid. prenovecentesca extraurbana NAR			VE=Rest. e ris. Cons. tipo A -NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
60	VIA FORNACE GUERRINO 5	F36 M36-47-58-59-60				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
61	VIA LADELLO 27	F34 M172				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
62	VIA CORRECCHIO 156	F40 M9-10				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
63	VIA LADELLO 23	F46 M59-60				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
64	VIA LADELLO 22	F46 M40				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
65	VIA LADELLO 20	F47 M4-5				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
66	VIA CORRECCHIO 153	F41 M57-58				AKR MS			AKR=Rest. e risan. conserv. tipo B MS=Rest. scientifico		
67	VIA LADELLO 16	F57 M12-13-14				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
68	VIA CORRECCHIO 151	F47 M20-21-22-23				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
69	VIA CASE NUOVE 2	F56 M23-24-25-26				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
70	VIA CASE NUOVE 3	F57 M57				KR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
71	VIA NUOVA 25	F57 M68-120				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
72	VIA NUOVA 24	F57 M70-71-73				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
73	VIA LADELLO 15	F57 M32-33-34				DKR KR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A-KR= NAR =Rest. e ris. cons. tipo B		
74	VIA CORRECCHIO 147	F48 M54-55				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
75	VIA SGUAZZALOCA 1	F50 M28-29-41-42-67-70				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
76	VIA RONDANINA 27	F49 M36-37-38				CR KR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A KR=Rest. e ris. Conserv. tipo B		
77	VIA CHIESA DI SESTO	F45 M22 F39 M53		SESTO IMOLESE		MS = Manufatti edilizi singoli			Restauro scientifico		
78	VIA CORRECCHIO	F41 M2				MS			Restauro scientifico		
79	VIA SAN VITALE 171	F29 M79-80				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
80	VIA SAN VITALE 172	F29 M73-74-75				BR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
81	VIA SAN VITALE 201-202-203	F30 M25-26-27-28				CKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
82	VIA GAMBELLARA 69	F51 M28-29-30				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A - NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
83	VIA STATALE SELICE 99	F32 M87-88-89-107-108				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
84	VIA STATALE SELICE 98	F32 M97-98-99				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
85	VIA STATALE SELICE 96	F44 M20-21				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
86	VIA RONDANINA 20	F42 M92-94-95				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
87	VIA BUDRIESE 7	F43 M54-55				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A - NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
88	VIA NUOVA 36-37	F55 M30-31-73-74-106				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
89	VIA DI DOZZA 5-6-7-8-10-12-13-16-17-18-19-20-21-23	F59 M11-13-14-15-45-56-57-58-59-61-65-70-A		BETTOLA		UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
90	VIA DI DOZZA 4	F59 M19-38-102				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
91	VIA VESPIGNANA 7	F60 M12-13-14				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
92	VIA VESPIGNANA 4-5-6	F60 M48-49-67-A				VE UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
93	VIA VESPIGNANA 3	F69 M5-6-7-8-9				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
94	VIA VESPIGNANA 1/B	F67 M81-82-83				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
95	VIA VESPIGNANA 2	F69 M41-42-43				CR KR			CR=Rest. e ris. Conservat. tipo A KR=Rest. e ris. cons. tipo B		
96	VIA CASOLA CANINA 79-80-81	F67 M41-42-43-66-133		CASOLA CANINA		DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
97	VIA CASOLA CANINA 77	F67 M111-112-113-115		CASOLA CANINA		CR KR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A-KR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
98	VIA TRENTOLA 6	F80 M16-17-124		TRENTOLA		CKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
99	VIA TRENTOLA 1-2	F80 M10-12-13-14-37		TRENTOLA		DKR KR NAR BR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A KR=NAR=BR=Rest. e ris. cons. tipo B		
100	VIA CASOLA CANINA 74-75	F80 M38-39		TRENTOLA		VE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
101	VIA CASOLA CANINA 71	F68 M5-6-7				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
102	VIA MALCANTONE 3	F68 M10-11-12		CASOLA CANINA		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
103	VIA LAZZERA 1	F69 M61-62		CASOLA CANINA		DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
104	VIA SELLUSTRA 35	F80 M35-36-51-52-116				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
105	VIA CASOLA CANINA 72	F68 M31-32-33				CR KR NAR			CR=Res. e ris. Conserv. tipo A KR=NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
106	VICOLO CORAZZA 4	F81 M75-76-77				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
107	VIA FUSCONA 5	F82 M74-75-76-77				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
108	VIA CASOLA CANINA 66	F82 M106-107-108-168		CASOLA CANINA		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
109	VIA CAPPELLINE TONDE 11	F82 M34		CASOLA CANINA		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
110	VIA FERRA 8	F98 M2-3-4-5		CASOLA CANINA		CKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
111	VIA FUSCONA 4	F83 M10-12				DR KR			DR=Rest. e ris. cons. tipo A KR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
112	VIA CASOLA CANINA 65	F82 M83-84		CASOLA CANINA		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
113	VIA CAPPELLINE TONDE 9	F82 M41-114		CASOLA CANINA		AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
114	VIA GALLONE 8	F98 M67-77-78		CASOLA CANINA		NIT			Ristrutturazione		
115	VIA FERRA 2	F83 M4-22-29 207				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
116	VIA FERRA 1/A	F83 M34-36-37				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
117	VIA CASOLA CANINA 51	F83 M56		CASOLA CANINA		CKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
118	VIA CASOLA CANINA 59	F83 M52-53-54		CASOLA CANINA		BKR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
119	VICOLO CHIESA DI CASOLA CANINA 6	F83 M49-50-80-95-A		CASOLA CANINA		UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
120	VIA FUSCONA 1-2	F83 M9-92				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
121	VIA CASOLA CANINA 64	F83 M2-3		CASOLA CANINA		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
122	VIA CAPPELLINE TONDE 3	F89 M89-90-91		CASOLA CANINA		BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
123	VIA SELLUSTRA 29	F98 M20-23		CASOLA CANINA		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
124	VIA NUOVA 33	F61 M20-156				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
125	VIA LADELLO 12	F63 M5-28-29 30				BR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
126	VIA CORRECCHIO	F65 M14				MS			Resturo scientifico		
127	VIA CORRECCHIO 145	F64 M10-11-12				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
128	VIA RONDANINA 24	F50 M14-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
129	VIA GIARDINO 13	F62 M29-30-31-32-33				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. Conserv. tipo B		
130	VIA SCUOLE DI GIARDINO 5	F62 M29-30-31-32				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. Conserv. tipo B		
131	VICOLO DEI RAMPINI 2	F63 M33-34				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
132	VIA NUOVA 8-8/A-8/B	F65 M1-6-7-8				BKR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
133	VIA NUOVA 7	F65 M10-11				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
134	VIA MALCANTONE 7	F61 M99-100-103-104-105				BKR NAR S			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
135	VIA GIARDINO 8/C-9	F71 M4-5-7				BR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
136	VIA GARDINO 6-6/A	F71 M8-9				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
137	VIA MURAGLIONE 21	F71 M39-40-41				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
138	VIA LADELLO 9	F63 M69-90-91-185				BR NAR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
139	VIA GAMBELLARA 64	F65 M14-16				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. Conserv. tipo B		
140	VIA LADELLO 6	F72 M1-2-3				NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
141	VIA MALCANTONE 6	F61 M116-117				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
142	VIA SASSO MORELLI 38	F64 M103-104		SASSO MORELLI		BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
143	VIA SASSO MORELLI 45	F64 M39				ME			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
144	VIA SASSO MORELLI 56	F64 M127-128-129				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
145	VIA SASSO MORELLI 58	F65 M28-29				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
146	VIA GAMBELLARA 59	F78 M29-30-104				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
147	VIA LADELLO	F72 M43-44-45-46-47				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
148	VIA CORRECCHIO 48	F74 M214-215-216				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
149	VIA CORRECCHIO 47	F74 M222-223				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
150	VIA GAMBELLARA 56	F79 M2-3-4				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
151	VIA LAZZERA 3	F70 M54-55				AKR AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
152	VIA LAZZERA 5	F70 M57-59-60				KR NAR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
153	VIA CORRECCHIO 41	F75 M14-15-16				CR KR			KR=Rest. e ris. conserv. tipo B- CR=Rest. e ris. conserv. tipo A		
155	VIA ORTODONICO 10	F86 M108				S DR			DR=Restauro e risanamento conservativo tipo A		
156	VIA MONTECARBONE 7-7/A	F86 M2-4-173 174-175-176-177				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
157	VIA MURAGLIONE 10	F85 M66-67-68-70-98				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
158	VIA MURAGLIONE 11	F85 M36-37-38-39				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
159	VIA PRATI CUPI 3	F88 M5				BKR BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
160	VIA CORRECCHIO	F75 M73				MS			Resturo scientifico		
162	VIA DELLA PERA 3	F88 M48/50/49				AKR NAR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
163	VIA DELLA PERA 1-2	F88 M37-65-A				UE AKR			UE=Rest. e ris. conserv. tipo A- AKR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
164	VIA CORRECCHIELLO 5-6	F77 M5-18-19 20-33-55				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
165	VIA CORRECCHIELLO 2	F77 M30-31-32				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
166	VIA GAMBELLARA 49	F77 M47				AKR MS			AKR=Rest. e ris. Conserv. tipo B MS=Resturo scientifico		
167	VIA STATALE SELICE 59	F79 M95				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
168	VIA STATALE SELICE 57	F91 M13-14-15				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
169	VIA SASSO MORELLI 40	F64 M89				VE MS			VE=Rest. e ris. cons. tipo A -MS=Resturo scientifico		
170	INCROCIO VIE NUOVA, RONDANINA	F65 M33				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
171	VIA MURAGLIONE 22-23	F71 M14				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
172	VIA MURAGLIONE 17	F70 M14-15-16				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
173	VIA MURAGLIONE	F70 M A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
174	VIA LAZZERA	F70 M50				MS			Resturo scientifico		
175	VIA CORRECCHIO 144	F64 M82-84				MS			Resturo scientifico		
176	VIA STIVININA 6	F63 M129-130-131				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
177	VIA NUOVA 20	F47 M69				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
178	VIA VALENTONIA 3	F95 M1				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
179	VIA REGGIANA 2-3-4-5	F93 M29-30-32-36-37-48				VE BKR NAE= Elemento edilizio non autonomo CR MS			VE=Rest. e ris. Cons. tipo A- BKR=Rest. e ris. Conserv. tipo B		
idem	idem	idem				idem			idem		
180	VIA STATALE SELICE 64	F78 M110-111-112-113				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
181	VIA STATALE SELICE 80	F78 M11-12-13-14				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A - NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
182	VIA FLUNO 3	F66 M89-90				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
183	VIA STATALE SELICE 85	F66 M52-55				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
184	VIA NUOVA 4	F50 M60-61				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
185	VIA GAMBELLARA	F66 M17				MS			Resturo scientifico		
186	VIA REGGIANA	F93 M72				MS			Resturo scientifico		
187	VIA UMIDO	F93 M61				MS			Resturo scientifico		
188	VIA NUOVA 4	F50 M60				MS			Resturo scientifico		
189	VIA REMONDINO 9	F83 M115-116				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
190	VICOLO CHIESA DI CASOLA CANINA 3-4	F83 M78-122-123-124				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
191	VIA SELLUSTRA 22	F99 M45-46-57-58-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
192	VIA CASACCIE 7	F84 M117-119-120				BR KR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
193	VIA BUSA 25	F99 M103-104				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
194	VIA NEBBIA 5	F102 M9-10				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
195	VIA NEBBIA 4	F102 M12-13-14				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
196	VIA NEBBIA 3	F102 M18-19-20-21				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
197	VIA BUSA 21-22	F101 M2				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
198	VIA REMONDINO 4	F100 M36-37-38-39				BR KR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
idem	idem	idem				idem			idem		
199	VIA BUSA 18	F102 M44-55-56-83				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
200	VIA BUSA 13-14	F102 M38-71-72				NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
201	VIA CASOLA CANINA 23	F104 M41-42-43				BR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
202	VIA CASOLA CANINA 20-21-22	F105 M3-26-27-30-31				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
203	VIA SELLUSTRA 17	F101 M25-26-28				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
204	VIA BUSA 12	F104 M19-20-22-23-24				NAR AKR SE = Un. Ed. speciale ad impianto singolare o non ripetuto extraurb.			Restauro e risanamento conservativo di tipo B		
205	VIA SELLUSTRA 6-7	F138 M4-90-91-92				NIT DKR NAR			NIT=Ristrutt. DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
206	VIA SELLUSTRA 12-13-14	F138 M13-15-16-18-19				VE NAE NAR BKR			VE=Rest. e ris. conserv. tipo A NAR=BKR=NAE=Rest. e ris. cons. tipo B		
207	VIA PIRATELLO 16	F138 M37-38-40-41				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
208	VIA SELLUSTRA 3-4-4/A	F138 M39-98-99				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
209	VIA PIRATELLO 14-15	F138 M28-118				NIT			Ristrutturazione		
210	VIA ZOLINO 25-26-27	F138 M56-58-70-71				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
211	VIA PIRATELLO 11-12	F138 M34-165-166				CR AKR			AKR=Rest. e ris. cons. tipo B CR=Rest. e ris. Conserv. tipo A		
212	VIA ZOLINO 7-8-9	F139 M52-53-57-58-73-74-75				NAR BR CR			NAR=BR=Rest. e ris. cons. tipo B- CR=Rest. e ris. cons. tipo A		
213	VIA EMILIA PONENTE 18	F139 M110				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
214	VIA EMILIA PONENTE 17	F139 M30-122				VE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
215	VIA ZOLINO 5/A	F139 M234				NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
216	VIA EMILIA PONENTE 14-16	F147 M6-15				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
217	VIA MONTECATONE 7	F146 M27-88				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
218	VIA EMILIA PONENTE 12-13	F147 M10-11				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
219	VIA EMILIA PONENTE 11	F147 M11				VE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
220	VIA EMILIA PONENTE 6-7-8	F147 M24-25-87				NIT			Ristrutturazione		
221	VIA EMILIA PONENTE 4	F139 M39-54				NIT			Ristrutturazione		
222	VIA RONCAGLIE 2	F148 M24-25-26				NAR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
223	VIA EMILIA PONENTE 1-2	F148 M3-5-6				NIT			Ristrutturazione		
224	VIA ZAPPA 1/A	F160 M6-8				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
225	VIA ZAPPA 6	F161 M8-9-10				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
226	VIA ZAPPA 2-3	F160 M13-23-24-26				NIT MS NAR NIT			NIT=Ristrutt.-MS =Rest. scientifico NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
227	VIA MONTERICCO 5/A	F148 M87-88-89-90-91				CR KR NAR			CR=Rest. e ris. cons. tipo A KR=NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
228	VIA CASOLA CANINA 18	F105 M62-67-68-89				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
229	VIA BEL POGGIO 4-4/A	F161 M7-95				NIS= Un. Ed. di base resid. novecent. ad imp. sing. o non ripetuto- UE			Restauro e risanemanto conservativo tipo A		
230	VIA BELVEDERE 9-11	F148 M36-53-95				NIT			Ristrutturazione		
231	VIA BEL POGGIO 3/E	F161 M4-5				NIS			Restauro e risanamento conserv. tipo A		
232	VIA ORTODONICO 7-8	F86 M121-122				DR			Restauro e risanamento conserv. tipo A		
233	VIA ORTODONICO 5-6	F86 M28-98-99				VE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
234	VIA CASACCIE 5	F87 M74-75-76				CR KR NAR			CR=Rest. e ris. cons. tipo A KR=NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
235	VIA CORRECCHIO 37	F88 M92-93				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
237	VIA MOLINO ROSSO 14	F110 M11-12-21				NIT UE			NIT=Ristruttur. UE=Rest. e risan. conserv. tipo A		
238	VIA CORRECCHIELLO 15	F90 M72-73-74				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
239	VIA BICOCCA 16	F90 M36				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
240	VIA BICOCCA 9/A-10	F91 M66-67-68				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
241	VIA BICOCCA 5	F118 M42-43-44				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
242	VIA BICOCCA 4-4/A	F124 M3-4-5-6				CKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
243	VIA BICOCCA 3	F118 M80-81-82				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
244	VIA BICOCCA 2	F124 M11-12-13-14				BKR MS NAR			BKR=NAR=Rest. e ris. cons. tipo B-MS=Resturo scientifico		
245	VIA PASQUALA 28	F110 M63-64-65				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
246	VIA SELICE 53	F118 M115-116-117				BKR KR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
247	VIA CORRECCHIO 29	F108 M18-61-62				NIT			Ristrutturazione		
248	VIA PASQUALA 26	F108 M102-103-104				KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
249	VIA SELICE 48	F117 M40-41-42-43				AKR BKR UE NAR			UE=Rest. e ris. cons. tipo A AKR=BKR=NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
250	VICOLO BUSSO 3	F117 M22-23-24-25-26				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
251	VIA CARPE 4	F106 M71-72-73-80				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
252	VIA CORRECCHIO 27	F107 M24-26-27				AKR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
253	VICOLO CRUCCA 2	F108 M82-83-84				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
254	VICOLO CRUCCA 1	F108 M71-72-73				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
256	VIA SELICE 46	F117 M81-82-83				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
257	VIA DI CHIUSURA 3	F117 M52-73-74-75				BKR BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
259	VIA LAGUNA 31	F124 M67-68-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
260	VIA LUGHESE 19	F124 M105-106-110				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
261	VIA CARPE 1/A-2	F106 M12-53-96-97				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
262	VIA SELICE 39/B-39/C-40-41	F112 M31				TE = Un. Ed. speciale trasformata extraurbana			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
263	VIA SELICE 21	F115 M2-3				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
264	VIA SELICE 17, VIA DELLA SEGA 1-27	F114 M15-24-89				TE			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
265	VIA CASOLA CANINA 1	F106 M30				ME			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
266	VIA MARIA ZANOTTI 25-27-29	F107/B M61-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
267	VIA PAMBERA	F107 M191				MS			Resturo scientifico		
268	VIA ORTIGNOLA 13-14-15	F107 M25-258-539				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
269	INCROCIO VIA LASIE, LAGUNA, CHIUSURA	F129 M26				MS			Resturo scientifico		
270	INCROCIO VIA BICOCCA, CANALETTA	F118 M83				MS			Resturo scientifico		
271	VIA VALVERDA 3	F115 M54				MS			Resturo scientifico		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
272	VIA CASACCIE	F87 M75				MS			Resturo scientifico		
273	VIA UMIDO 6	F119 M7-8				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
274	VIA UMIDO 4	F94 M68-69-71-74				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
275	VIA UMIDO 1/B	F119 M46-61-62				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
276	VIA UMIDO	F94 M35				MS			Resturo scientifico		
277	VIA LUGHESE 22	F125 M4-7-9-10-44				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
278	VIA DELLE MURA 4	F125 M17-18-19				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
279	VIA CHIESA DI SAN PROSPERO 9	F125 M92-93-94				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
280	VIA DELLE MURA 3	F130 M7-8				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
281	VIA SAN PROSPERO 18	F130 M110				KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
282	VIA SAN PROSPERO 19	F132 M46-47				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
283	VIA DELLE MURA 11	F120 M2-3-4				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
284	VIA DELLE MURA 8	F120 M10-11-13				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
285	VIA DELLE MURA 6	F120 M18-19-20				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
286	VIA DEL CONDOTTO 11	F120 M54				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
287	VIA DEL CONDOTTO 7	F126 M5-6				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
288	VIA SAN PROSPERO 35	F126 M45-111				DR NAR			DR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
289	VIA CONDOTTO 14	F121 M8-9-78 79-80				NAR DKR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
290	VIA LUGHESE 42	F121 M21				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
291	VIA SAN PROSPERO 137	F127 M55-56-155				AKR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
292	VIA SAN PROSPERO 126	F126 M17-75				CR BKR			CR=Rest. e ris. cons. tipo A BKR=Rest. e ris. cons. tipo B		
293	VIA DELLE RUSSOLE 3	F95 M27				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
295	VIA LUNGARA 13-14	F133 M30-32-46				NAR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
296	VIA LUGHESE 47	F97 M11-12-13-14				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
297	VIA SAN PROSPERO	F132 M12				MS			Resturo scientifico		
298	VIA LUGHESE 22	F125 M41-42				VE NAE			VE=Rest. e ris. cons. tipo A NAE=Rest. e ris. cons. tipo B		
299	INCROCIO VIA DELLE MURA, VICOLO MACCHIRELLA	F120 M17				MS			Resturo scientifico		
300	VIA DELLA CHIESA DI MONTECATONE 1	F170 M42-48-50				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
301	VIA MONTECATONE 38	F169 M81-A				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
302	VIA MONTECATONE 32-33	F169 M122-123-124-125				VE BKR NAR			VE=Rest. e ris. cons. tipo A BKR=NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
303	VIA SUORE 31/B	F171 M64-71				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
304	VIA SUORE 27	F189 M5-6-7				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
305	VIA BEL POGGIO 5	F161 M35-36-291				NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
306	VIA BEL POGGIO 19	F159 M55				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
307	VIA BEL POGGIO	F160 M101-102				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
308	VIA MONTERICCO 6-6/A-7-8	F148 M57-58-60-97-98-100 134				VE UE NAE DR NAR			UE=VE=DR= Rest e ris. con. tipo A - NAE= NAR=Rest.e ris. con. tipo B		
309	VIA MONTERICCO 9	F148 M138-139				CR CR NAR			CR=Rest. e ris. conservativo tipo A - NAR=Rest. e ris. cons. tipo B		
310	VIA SUORE 27	F161 M102-103-104				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
311	VIA SUORE 15-16	F172 M168				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
312	VIA COMEZZANO 7-8	F173 M35				CKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
313	VIA COMEZZANO 14	F173 M72				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
314	VIA POGGIOLO 9-10	F174 M106-116-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
315	VIA POGGIOLO 2	F174 M65				NIT			Ristrutturazione		
316	VIA POGGIOLO 3-4	F174 M70-74-75				VE UE NAE MS			UE=VE=Rest. e ris. cons. tipo A- NAE=Rest. e ris. cons. tipo B MS=Rest. Scient		
317	VIA POGGIOLO 1	F174 M148				NIT			Ristrutturazione		
318	VIA PUNTA 30/33	F175 M3-4-6-7-20				CR BKR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A BKR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
319	VIA MONTANARA 55	F179 M28-74-76-80				CR UR			CR=Restauro e risanamento conservativo tipo A UR=?		
320	VIA MONTANARA 59	F176 M65-66				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
321	VIA MONTANARA 60	F176 M27-120				CR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
322	VIA CANALE 1/A	F178 M134-136				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
323	VIA PUNTA 50	F177 M27-28-29				BKR MS NAR			BKR e NAR=Rest. risan. cons. tipo "B" MS=Restauro scientifico		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
324	VIA LINARO 9	F177 M18/A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
325	VIA LINARO 8	F177 M50-51				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
326	VIA MONTANARA 80	F178 M92-93				VE UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
327	VIA MONTANARA 77	F178 M205				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
328	VIA PUNTA 83	F192 M89-90-91				MS			Resturo scientifico		
329	VIA STAZIONE DI PONTICELLI	F195 M178-589-596-597-609				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
330	VIA DEGLI ORTI	F179 M118				MS			Resturo scientifico		
332	VIA SANTA LUCIA	F154B M119				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
333	VIA KENNEDY 12	F164 M21-48-49				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
334	VIA GHIANDOLINO 1	F164 M34				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
335	VIA GHIANDOLINO 7	F164 M15-95				NIT			Ristrutturazione		
336	VIA NUVOLARI 9	F165 M141-142				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
337	VIA GHIANDOLINO 10-11-12	F164 M32-82				CR NAR			CR=Rest. e risan. cons. tipo A - NAR=Rest. e risan. cons. tipo B		
338	VIA DEI COLLI 45	F166 M36-88				NIT			Ristrutturazione		
339	VIA ASCARI 3	F166 M119		ISTITUTO AGRARIO SCARABELLI		KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
340	VIA ZELLO 1	F144 M127-128				DKR			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
341	VIA T. CAMPANELLA 56	F233 M39				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
342	VIA T. CAMPANELLA 58	F233 M93-94				DR UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
343	VIA ZELLO 2	F144 M76-77-79				VE NAR			VE=Rest. e ris. conserv. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
344	VIA ZELLO 15	F144 M104-105-106-107				CR KR NAR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A KR=NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
345	VIA ZELLO 14	F144 M88-89				CKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
346	VIA ZELLO 14	F144 M90				NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
347	INCROCIO VIA GRATUSA, VIA EMILIA LEVANTE	F157 M1				MS			Resturo scientifico		
348	VIA EMILIA LEVANTE 3	F136 M157-158-159				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
349	VIA EMILIA LEVANTE 4	F157 M3-11-12-13				CR NAR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
350	VIA EMILIA LEVANTE 6-7-8-9	F157 M7-20-21-22-41-50-105				VE BKR NAR			BKR=NAR=Rest. e ris. cons. tipo B - VE=Rest. e ris. cons. tipo A		
351	VIA EMILIA LEVANTE 13	F158 M9-10-12-13-130				KR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
352	VIA PEDIANO 4	F166 M79				VE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
353	VIA ASCARI 17	F166 M184-185-186-187				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
354	VIA BERGULLO 9	F168 M5-6-7				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
355	VIA EMILIA LEVANTE 17	F158 M45-46-47				KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
356	VIA PEDIANO 7	F182 M2				NIT			Ristrutturazione		
357	VIA GOCCIANELLO 26-27-28	F166 M214-216-217-218-231				CKR NAR NIT			Rest. e ris. conserv. tipo B NIT=Ristruttura-zione		
358	VIA BERGULLO 17	F167 M63				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
359	VIA BERGULLO 25-26	F183 M79-80-81-82				NIT			Ristrutturazione		
360	VIA BERGULLO 27	F184 M46-47-48				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
361	VIA TORRETTA 2	F145 M158-159				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
362	VIA EMILIA LEVANTE 44	F158 M24-42-61				TE			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
363	VIA LUNGARA 11	F134 M1-2-3				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
364	VIA LUNGARA 9/B	F133 M72-74-76				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
365	VIA LUNGARA 9	F133 M71-79-80				CKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
366	VIA LUNGARA 8	F134 M46-47-48				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
367	VIA RIO SANGUINARIO 1	F134 M78-79-80				AKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
368	VIA RIO SANGUINARIO 3	F134 M43-44-45				NAR BKR BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
369	VIA LUNGARA 12	F134 M8				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
370	VIA ZELLO 24-25	F134 M17-18-19				CR DKR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A DKR=Rest. e ris. cons. tipo A		
idem	idem	idem				idem			idem		
371	VIA ZOPPA 7	F136 M111-112		ZELLO		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
372	VIA ZOPPA 3	F145 M52-53-54		ZELLO		BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
373	VICOLO TOMBE 7	F132 M107-108		SAN PROSPERO		BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
374	VIA ZELLO 19	F135 M104-105				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
375	VIA MEZZECOLLE 20	F210 M97-98-152				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
376	VIA MEZZECOLLE 17	F212 M37-38				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
377	VIA DI MONTRONE 2	F214 M83				UE VE			UE=Rest. e ris. conserv. tipo A VE=Rest. e ris. conserv. tipo A		
378	VIA DI MONTRONE 5	F214 M126-169				SE BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
379	VIA SBAGO 10	F195 M255-267-268-269				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
380	VIA CANALE 38	F196 M13-14				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
381	VIA GENTILINA 30	F195 M306-307-308				VE NAR			VE=Rest. e ris. conserv. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
382	VIA CANALE 39-39/A	F196 M39-53				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
383	VIA DELLA VENEZIANA 1-2-3	F216 M81-151				VE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
384	VIA VENEZIANA 4-5-6-7-8-9	F215 M138-151-152-153				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
385	VIA CONTAVALLE 9	F215 M117-123-124-134				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
386	VIA DI MONTRONE 1/Q	F215 M265-266				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
387	VIA PILA CIPOLLA 6-7-8	F218 M18-20-91				SE			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
388	VIA DEL SANTO 8	F217 M64-107				SE			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
389	VIA PILA CIPOLLA 7/B	F218 M105				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
390	VIA MONTANARA 331	F216 M239-240-241-242				CR KR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A KR=Rest. e ris. Conserv. tipo B		
391	VIA GHIANDOLINO 25-26	F201 M31-32-50-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
392	VIA GOCCIANELLO 46	F203 M61-93-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
393	VIA MUSA 5	F206 M31-33				CKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
394	VIA BERGULLO 55-56	F205 M25-47-73				NIT			Ristrutturazione		
395	VIA BERGULLO 46-47-48	F206 M38-109-110-111-112				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
396	VIA BERGULLO 42-43-44	F207 M2-4-75				CR NAR			CR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
397	VIA BERGULLO 39	F206 M36-48-A				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
398	VIA BERGULLO 35-36	F184 M132-133-134				DKR NAR			DKR=Rest. e ris. cons. tipo A NAR=Rest. e ris. conserv. tipo B		
399	VIA CHIESA DI PEDIANO 10	F227 M61-67-70				UE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
400	VIA LAGUNA 25	F116 M80-81				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
401	VIA LAGUNA 27	F116 M58-61				BKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
402	VIA LAGUNA 7/8	F116 M59-105-184				VE UE			VE=Rest. e ris. conserv. tipo A UE=Rest. e ris. conserv. tipo A		
403	VIA ROBERTO VIGHI 35	F107 M88-89-90				BKR NAR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
404	VIA CORRECCHIO 4	F107 M136				SE			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
405	VIA POIANO	F115 M245-624				BR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
406	VIA VALVERDA 1-2	F234 M18-19-480				VE			Restauro e risanamento conservativo tipo A		
407	VIA CORRECCHIO INFERIORE 24	F17 M23-24				NAR KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		
408	VIA DEL SIGNORE 1	F17 M9-10				AKR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	FOGLIO MAPPALE	LOCA-LITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
410	VIA MONTECATONE 10-10/A-11	F160 M7-22-36-72-73-74-76				CR BKR			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A BKR=Rest. e ris. Conserv. tipo B		
411	VIA VALVERDA 3	F115 M54-55-242				CR NAR MS			CR=Rest. e ris. conserv. tipo A NAR=Rest. e ris. Conserv. tipo B MS=Rest.scient.		
412	INCROCIO VICOLO BUSSOLO, VICOLO DI CHIUSURA	F117 M189				MS			Resturo scientifico		
413	VIA SELLUSTRA 39	F81 M15				KR			Restauro e risanamento conservativo tipo B		

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO INTEGRATO DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO-ARCHITETTONICO-TIPOLOGICO ESTERNI AL PERIMETRO DEI CENTRI E NUCLEI STORICI
(art. 40 L.R. n. 47/78 e s.m.i.)

MEDICINA

ANNO DI RILEVAMENTO: 1992	2° VARIANTE GENERALE AL PRG	TECNICI RILEVATORI: Tecnicoop S.c.r.l. Bologna

NOTE I numeri evidenziati i giallo si riferiscono ad edifici di interesse storico-architettonico-tipologico ubicati all'esterno dei centri o nuclei storici che, pur essendo individuati nel Piano Regolatore Generale con apposito perimetro e categoria di intervento, non sono dotati di schede tecniche di rilevazione e relativo numero identificativo, ovvero che, ancorché dotati di scheda di rilavazione, non sono stati precedentemente assoggettati a vincoli di tutela.

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
A: SANT'ANTONIO											
A 109	VIA CAPPELLETTI	2.1	SANT'ANTONIO	FIORAVANTA		ABITAZIONE RURALE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
A 110	VIA FABBRI n. 2	2.1	SANT'ANTONIO			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
A 439	VIA S.ANTONIO n. 5787	2.1	SANT'ANTONIO			PALAZZO MAGAZZ./DEPOSITO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
A 440	VIA S.ANTONIO n. 5956	2.1	SANT'ANTONIO			ABITAZIONE RURALE E CHIESA		RESIDENZA AGRICOLA E CHIESINA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
A 763	VIA S.ANTONIO n. 5933	2.1	SANT'ANTONIO	MAGAZZINO DELLA PARTECIPANZA DI VILLAFONTANA		MAGAZZINO		PRODUTTIVO AGRICOLO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
A 780	VIA R. FABBRI	3.2	S. ANTONIO			ABITATIVO MAGAZZINO		RESIDENZA DEPOSITO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
A 781	VIA FABBRI	3. 2	S. ANTONIO			CHIESA		ATTREZZATURE RELIGIOSE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		
A 782	VIA FABBRI	3. 2	S. ANTONIO			CAMPANILE		ATTREZZATURE RELIGIOSE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		
B: PORTONOVO											
B 115	VIA BASSA n. 2856	2.3	PORTONOVO			STALLA/FIENILE		NON UTILIZZATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati. **Degrado edilizio:** Condizioni strutturali problematiche - Crollo parziale	
B 118	VIA BASSA	2.3	PORTONOVO			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
B 119	VIA BASSA n. 4410A	2.3	PORTONOVO	PODERE n. 32		ABITAZIONE RURALE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
B 120	VIA ALBERONE n. 841	2.3	PORTONOVO	PODERE n. 36		ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
B 122	VIA BASSA n. 3833	2.3	PORTONOVO	PODERE n. 27		BLOCCO PER ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
B 123	VIA CAVE DAGNONE DI MEZZO n. 1578	2.3	PORTONOVO			ABITAZIONE RURALE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati. **Degrado edilizio:** Condizioni strutturali problematiche - Crollo parziale	
B 127	VIA PORTONOVO	2.3	PORTONOVO			ABITAZIONE RURALE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati **Degrado edilizio:** Crollo parziale	
B 128	VIA PORTONOVO	2.3	PORTONOVO			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati **Degrado edilizio:** Crollo parziale	
B 129	VIA PORTONOVO	2.3	PORTONOVO			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Degrado edilizio:** Crollo parziale del fienile	
B 134	VIA PORTONOVO	2.3	PORTONOVO			BLOCCO PER ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati **Degrado edilizio:** Condizioni strutturali problematiche	
B 783	VIA BASSA	2.3	PORTONOVO	PODERE N. 31		CASA COLONICA		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
B 784	VIA BASSA	2.3	PORTONOVO	PODERE N. 31		EX SCUOLA		ARCHIVIO COMUNALE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
B 785	VIA BASSA	2.3	PORTONOVO	PODERE N. 23		CASA COLONICA		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
C: FIORENTINA											
C 169	VIA S.ANTONIO n.3165	2.3	FIORENTINA			BLOCCO PER ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 178	VIA S.ANTONIO n.687	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 181	VIA FIORENTINA n.5490	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	ATTUALMENTE INUTILIZZATO **Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati - Presenza di superfetazioni Presenza nella corte di alberi ad alto fusto molto importanti	
C 188	VIA FIORENTINA n.4437	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	EDIFICIO INUTILIZZATO **Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 213	VIA FIORENTINA n.1893	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
C 215	VIA FIORENTINA n.1686	2.2	FIORENTINA			BLOCCO PER ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 447 A	VIA FIORENTINA	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE		EDIFICIO INUTILIZZATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati - Presenza di superfetazioni **Degrado edilizio:** Condizioni di generale fatiscenza	
C 447B	VIA FIORENTINA	2.2	FIORENTINA			STALLA/FIENILE		PRODUTTIVO AGRICOLO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 448 A	VIA FIORENTINA	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 448 B	VIA FIORENTINA	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE MAGAZZINO/DEPOSITO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati - Presenza di superfetazioni	
C 584	VIA SANT'ANTONIO	2.2	FIORENTINA			MAGAZZINI		DEPOSITI	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
C 585 A	VIA SANT'ANTONIO	2.2	FIORENTINA			MAGAZZINI		DEPOSITI	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 585 B	VIA SANT'ANTONIO	2.2	FIORENTINA			AIA PAVIMENTATA			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 594	VIA FIORENTINA n.1436	2.2	FIORENTINA			ABITAZIONE RURALE		EDIFICIO INUTILIZZATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 699	VIA FIORENTINA	2.2	FIORENTINA			BLOCCO PER ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 769	VIA FIORENTINA n . 5098	2.2	FIORENTINA			EX SCUOLA		ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
C 786	VIA FIORENTINA	2.2	FIORENTINA			CHIESA E CANONICA		ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DI TIPO RELIGIOSO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		
C 787	VIA FIORENTINA	2.2	FIORENTINA			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
D: BUDA											
D 806	VIA BUDA	2.3	BUDA			CHIESA		ATTREZZATURE RELIGIOSE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		
E: VILLA FONTANA NORD											
E 19	VIA OLMO 3229	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA/ PRODUTTIVO AGRICOLO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
E 91	VIA FIORENTINA n. 91	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/BLOCCO PER ABITAZIONE/ STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
E 93	VIA OLMO n. 1259	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati; presenza di superfetazioni	
E 190	VIA S. SALVATORE n. 3429	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA/ PRODUTTIVO AGRICOLO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
E 191	VIA S. SALVATORE n. 3333 - 3333 A	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA/ PRODUTTIVO AGRICOLO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO		
E 194	VIA S. SALVATORE	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
E 195	VIA S. SALVATORE n. 899	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati; presenza di superfetazioni			
E 196	VIA S. SALVATORE n. 725	2.4	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE/ FORNO/PORCILE/ POLLAIO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
E 197	VIA S. SALVATORE n. 569	2.4	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
E 208	VIA OLMO	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati; presenza di superfetazioni			
E 214	VIA FIORENTINA	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/BLOCCO PER ABITAZIONE/ STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
E 216	VIA OLMO n. 999	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"				
E 217	VIA OLMO n. 550	2.2	VILLAFONTANA NORD			STALLLA/FIENILE		FIENILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
E 218	VIA FIORENTINA	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/ BLOCCO PER ABITAZ./ STALLA/FIENILE/FORNO/PORCILE/POLLAIO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
E 614	VIA FIORENTINA	2.2	VILLAFONTANA NORD			ABITAZIONE RURALE/BLOCCO PER ABITAZIONE/ STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
F: FOSSATONE													
F 1	VIA S.VITALE OVEST n.7456	2.4	FOSSATONE			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			
F 5	VIA SABBIONARA	2.4	FOSSATONE			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati			

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
F 17	VIA PASSO PECORE n.611	2.4	FOSSATONE			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
F 21	VIA GABELLINA	2.5	FOSSATONE	CHIESINA		ABITAZIONE RURALE		ORATORIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
F 34	VIA S.VITALE OVEST n.2970	2.5	FOSSATONE	PALAZZO		PALAZZO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati **Degrado edilizio:** Condizioni strutturali problematiche - Crollo parziale del fienile	
F36	VIA CANTAGRILLO	2.5	FOSSATONE	CASA PASI		PALAZZO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
G: VILLA FONTANA											
G 27	VIA CAPPELLECCIO	2.5	VILLAFONTANA	LA CANTINA		ABITATIVO		RESIDENZA			
G 31	VIA CAPPELLACCIO	2.5	VILLAFONTANA	CASONE					RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
G 48	VIA MARCHI n. 211 - 211 A	2.2	VILLAFONTANA			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/ FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
G 52	VIA GHIZA	2.5	VILLAFONTANA			ABITAZIONE RURALE/ POZZO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
G 56	VIA ROSLE'	2.5	VILLAFONTANA			ABITAZIONE RURALE/ STALLLA/ FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA/ PRODUTTIVO AGRICOLO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
G 67	VIA SAN VITALE OVEST	2.5	VILLAFONTANA			PALAZZO		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
G 462	VIA SAN VITALE OVEST	2.5	VILLAFONTANA			PALAZZO		RESIDENZA CIVILE	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Parziale alterazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
G 788	VIA SAN DONINO	3.2	VILLA FONTANA	SAN DONINO		CHIESA E CANONICA		ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DI TIPO RELIGIOSO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A" E "B"		
G 789	VIA SAN DONINO	3.2	VILLA FONTANA			EX MULINO		MAGAZZINO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
G 790	VIA ISTITUTO	3.2	VILLA FONTANA			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
G 791	VIA VILLA FONTANA	3.2	VILLA FONTANA			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
G 792	VIA VILLA FONTANA	3.2	VILLA FONTANA	MARESCOTTO		ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
H: MEDICINA											
H 59	VIA S.PAOLO n. 1429A	2.5	MEDICINA			STALLA/FIENILE		NON UTILIZZATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati **Degrado edilizio:** Condizioni di generale fatiscenza	
H 108	VIA CAMPIONA	2.5	MEDICINA			ABITATIVO / FIENILE		RESIDENZA DEPOSITO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
H 296	VIA MUZZANIGA	2.5	MEDICINA			ORATORIO			RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		
H 793	VIA CANALE	2.5	SAN ROCCO			EX CHIESA		CASA PER ANZIANI	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
H 794	VIA PIAVE	2.5	MEDICINA			ABITATIVO MAGAZZINO		RESIDENZA DEPOSITO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
H 795	VIA PIAVE	2.5	MEDICINA			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
H 796 A	VIA MATTEOTTI	2.5	MEDICINA			ABITATIVO		ABITATIVO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
H 796 B	VIA MATTEOTTI	2.5	MEDICINA			ABITATIVO		ABITATIVO	RIPRISTINO TIPOLOGICO		
H 797 A/B	VIA CANALE	2.5	MEDICINA			ABITATIVO		ABITATIVO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
H 797 C	VIA CANALE	2.5	MEDICINA			ABITATIVO		ABITATIVO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
I: GANZANIGO											
I 270	VIA AMORE n. 1227	2.6	GANZANIGO			ABITAZIONE RURALE/ STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA/ INUTILIZZATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conservazione dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati **Degrado edilizio:** Condizioni strutturali problematiche	
I 302	VIA GUAZZALOCA	2.5	GANZANIGO			ABITAZIONE RURALE/ STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Presenza di superfetazioni	
I 798	VIA GANZANIGO	3.2	GANZANIGO			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
I 799	VIA GANZANIGO	3.2	GANZANIGO			CHIESA		ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE DI TIPO RELIGIOSO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		
I 800	VIA STRADELLACCIO	3.2	GANZANIGO			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
I 801	VIA GANZANIGO	3.2	GANZANIGO			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
I 802	VIA SAN VITALE	3.2	GANZANIGO			ABITATIVO E COMMERCIALE		RESIDENZA E NEGOZI	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
I 803	VIA SAN VITALE	3.2	GANZANIGO			COMMERCIALE		PUBBLICO ESERCIZIO	RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TIPO "A"		
I 804	VIA SAN VITALE	3.2	GANZANIGO			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
I 805	VIA SAN VITALE	3.2	GANZANIGO			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
L: VIA NUOVA											
L 693 A	VIA NUOVA	2.6	VIA NUOVA						RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"		
L 693 B	VIA NUOVA	2.6	VIA NUOVA						RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
M: FANTUZZA											
M 142	VIA FANTUZZA n.2806	2.6	FANTUZZA			ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CAT.	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CAT. DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
M 144	VIA FANTUZZA n.2110	2.6	FANTUZZA	CASTELLINA		ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
M 158	VIA ERCOLANA	2.6	FANTUZZA	CASA DALLARI		BLOCCO PER ABITAZIONE RURALE E STALLA/FIENILE		RESIDENZA AGRICOLA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"	EDIFICIO RISUTRUTTURATO **Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati	
M 714	VIA ERCOLANA	2.6	FANTUZZA	C. BENTIVOGLIO					RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
N: SAN MARTINO											
N 232	VIA SAN VITALE EST n. 2659A	2.6	SAN MARTINO			ABITATIVO		RESIDENZA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
N 241	VIA MEDESANO	2.6	SAN MARTINO					EDIFICIO RISTRUTTURATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
N 258	VIA MEDESANO	2.6	SAN MARTINO			VILLA STALLA/FIENILE CHIESA		RESIDENZA AGRICOLA E CHIESA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "A"	**Grado di conservazione:** Elevato grado di conserv.dei caratteri tipologici e morfologici storicizzati Presenza di giardino strutturato	
N 310	VIA MEDESANO	2.6	CROCETTA					EDIFICIO RISTRUTTURATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		
N 311	VIA SAN VITALE EST	2.6	CROCETTA					EDIFICIO RISTRUTTURATO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO TIPO "B"		

Allegato G

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
ELENCO DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE PER L'EDILIZIA RURALE E DI INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO E TIPOLOGICO
Ai sensi della L.R. urbanistica 47/78 art. 40 e successive modifiche e integrazioni

MORDANO

ANNO DI RILEVAMENTO: 1997	**2° VARIANTE GENERALE AL PRG 1999**	**TECNICI RILEVATORI: Arch. Diego Bianchi, Arch. Sandra Manara**

NOTE

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
1	Centuria 1 Scheda 1/A	02		ALBANO		LINEA BASSA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
2	Centuria 1 Scheda 1/B1	02	FONDO ALBANO	ALBANO		RURALE 900		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
3	Centuria 1 Scheda 1/B2	02	FONDO ALBANO	ALBANO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
4	Centuria 1 Scheda 1/B3	02	FONDO ALBANO	ALBANO		LINEA BASSA		RESIDENZA AGRARIA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
5	Centuria 1 Scheda 1/C	02		ALBANO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
6	Centuria 1 Scheda 1/D	02		ALBANO		RURALE 900		RESIDENZA AGRARIA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
7	Centuria 1 Scheda 1/D1	02		ALBANO		RURALE 900		SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
8	Centuria 1 Scheda 1/E	02		FONDARELLI		LINEA BASSA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
9	Centuria 1 Scheda 1/F	02		FONDARELLI		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
10	Centuria 1 Scheda 1/G1	02	CA' ALBANI ANTICA	FONDARELLI		LINEA BASSA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
11	Centuria 1 Scheda 1/G2	02	MADONNA DI CA' ALBANI	ALBANO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi Note: Madonna	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
12	Centuria 1 Scheda 1/H	02	FONDO MEZZALUNA	ALBANO		LINEA BASSA		RESIDENZA AGRARIA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
13	Centuria 2 Scheda 2/A	02	FRONTE ALLA BORELLA			RURALE 900		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
14	Centuria 2 Scheda 2/B	02	FRONTE ALLA BORELLA			SERVIZI 900		SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
15	Centuria 2 Scheda 2/C	02	CA' REARIA					RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
16	Centuria 3 Scheda 3/B	02	BELLAROSA			IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
17	Centuria 4 Scheda 4/A	02	CANALE DEI MULINI NORD	VALLETTA		PONTE			RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
18	Centuria 4 Scheda 4/B	02	CA' VALLETTA	VALLETTA		IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
19	Centuria 4 Scheda 4/C	02		MAGLIO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
20	Centuria 4 Scheda 4/D	02	FONDO MAGLIO	MAGLIO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
21	Centuria 4 Scheda 4/E	02		MAGLIO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
22	Centuria 5 Scheda 5/A	02	CASCINETTA	RISARO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
23	Centuria 6 Scheda 6/A	02	P. DEL BOSCO MANZONI			PONTE			RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
24	Centuria 6 Scheda 6/B	02		BUTTACEE		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
25	Centuria 6 Scheda 6/C	02		BUTTACEE		LINEA BASSA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
26	Centuria 6 Scheda 6/D	02		BUTTACEE		LINEA		RESIDENZA AGRARIA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
27	Centuria 6 Scheda 6/E	02	LA BISCIA	BUTTACEE		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi Note: Madonna	
28	Centuria 7 Scheda 7/A	02		UGO MARZANO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
29	Centuria 7 Scheda 7/B	02		UGO MARZANO		PONTE			RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
30	Centuria 8 Scheda 8/A	02		VIGO GIORGIO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
31	Centuria 8 Scheda 8/B	02		VIGO GIORGIO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
33	Centuria 8 Scheda 8/D	02	FONDO COSTANTINA NORD	VIGO GIORGIO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
34	Centuria 8 Scheda 8/E	02		VIGO GIORGIO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
36	Centuria 8 Scheda 8/G	02		VIGO GIORGIO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
37	Centuria 9 Scheda 9/A	02	RINGHIERA NUOVA			LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
38	Centuria 10 Scheda 10/A	02		PRATO RIARIO		IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
40	Centuria 10 Scheda 10/C	02		PRATO RIARIO		VILLETTA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
41	Centuria 11 Scheda 11/A	02				IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
42	Centuria 11 Scheda 11/B	02		CASCINETTA				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE	
43	Centuria 11 Scheda 11/C	02		CASCINETTA				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
44	Centuria 11 Scheda 11/D	02		PRATI DI BUBANO		PILASTRINO			RIPRISTINO TIPOLOGICO		
45	Centuria 11 Scheda 11/F	02				PILASTRINO			DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE		
46	Centuria 12 Scheda 12/A	02		CANEVACCIOLI		FIENILE		SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
47	Centuria 12 Scheda 12/B	02		CANEVACCIOLI		LINEA			RIPRISTINO TIPOLOGICO		
48	Centuria 12 Scheda 12/C	02	PONTE SUL ZANIOLO	CANEVAZZOLI		PONTE			RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO	
49	Centuria 12 Scheda 12/D	02	CA CANNAZZOLA	CANEVAZZOLI				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
50	Centuria 13 Scheda 13/A	02	CA SPINARO OVEST	SPINARO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
51	Centuria 13 Scheda 13/B	02	CA SPINARO EST	SPINARO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
52	Centuria 13 Scheda 13/C	02		SPINARO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
53	Centuria 13 Scheda 13/D	02		SPINARO		PILASTRINO			RISANAMENTO DI TIPO B		
54	Centuria 14 Scheda 14/A1	02	CA' NOVA	MUSIGNANO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
55	Centuria 14 Scheda 14/A2	02	CA' NOVA	MUSIGNANO		LINEA BASSA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
56	Centuria 14 Scheda 14/B	02		MUSIGNANO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
57	Centuria 14 Scheda 14/C	02	S. BARTOLOMEO	MUSIGNANO		CHIESA			RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
58	Centuria 14 Scheda 14/D	02		MUSIGNANO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
59	Centuria 14 Scheda 14/E	02		MUSIGNANO		LINEA BASSA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
60	Centuria 15 Scheda 15/A	02		RONCO MIGOLO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
61	Centuria 15 Scheda 15/B	02		RONCO MIGOLO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
62	Centuria 15 Scheda 15/C	02		RONCO MIGOLO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
63	Centuria 15 Scheda 15/D1	02		RONCO MIGOLO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi Note: Santa Maria della Scaletta	
64	Centuria 15 Scheda 15/D2	02		RONCO MIGOLO		FIENILE		SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
65	Centuria 16 Scheda 16/A	02				IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
66	Centuria 17 Scheda 17/A	02	COLOMBARA NUOVA			LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: RUDERE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
67	Centuria 18 Scheda 18/A	02	COLOMBARA VECCHIA	BUBANO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
68	Centuria 18 Scheda 18/B	02	MARZARA NUOVA	BUBANO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
69	Centuria 18 Scheda 18/C	02		BUBANO		IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
70	Centuria 19 Scheda 19/A	02		CASANISO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
71	Centuria 19 Scheda 19/B	02		CASANISO		PILASTRINO			RISANAMENTO DI TIPO B		
72	Centuria 19 Scheda 19/C	02		CASANISO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
73	Centuria 21 Scheda 21/A	02		LAME		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
74	Centuria 21 Scheda 21/B	02		LAME		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
75	Centuria 21 Scheda 21/C	02		LAME		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
76	Centuria 21 Scheda 21/D	02		LAME		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
77	Centuria 21 Scheda 21/E	02		LAME		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
78	Centuria 21 Scheda 21/F	02		LAME		LINEA/C. PADRONALE		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
79	Centuria 21 Scheda 21/G	02		LAME		IMP. QUAD. BO			RESTAURO SCIENTIFICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi Note: ? Data certa della torretta	
80	Centuria 21 Scheda 21/H	02		LAME		IMP. QUAD. BO		RESIDENZA AGRARIA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
81	Centuria 22 Scheda 22/A	02		VIGO MARTINO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
82	Centuria 22 Scheda 22/B	02		VIGO MARTINO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Note: al di la' del Santerno/arch. Posteriore 1872 (Bonifica Santerno)	
83	Centuria 22 Scheda 22/C	02		VIGO MARTINO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
84	Centuria 22 Scheda 22/D	02		VIGO MARTINO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
85	Centuria 23 Scheda 23/A	02				LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
86	Centuria 23 Scheda 23/B	02				FIENILE		SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
87	Centuria 23 Scheda 23/C	02				IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
88	Centuria 24 Scheda 24/A	02	COMPOLSO	COMPOLSO				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi Note: Campo d'orso 8° secolo	
89	Centuria 24 Scheda 24/B	02				IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
90	Centuria 24 Scheda 24/C	02				IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
91	Centuria 24 Scheda 24/D	02		COMPOLSO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
92	Centuria 25 Scheda 25/A	02	CA' COLOMBARA	CASOLINA				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi Note: recuperare il macero nella sistemazione delle aree libere	
93	Centuria 26 Scheda 26/A	02		CASALINO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
94	Centuria 26 Scheda 26/B	02	CA' SGANGA	CASALINO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
95	Centuria 27 Scheda 27/A	02		VILLA ZACCHERA				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
96	Centuria 28 Scheda 28/A	02		CAMUGNANO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
97	Centuria 28 Scheda 28/B	02		CAMUGNA		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
98	Centuria 28 Scheda 28/C	02		CAMUGNA				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
99	Centuria 28 Scheda 28/D	02	FORNACE	CAMUGNA				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
100	Centuria 28 Scheda 28/E	02		CAMUGNA		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
101	Centuria 30 Scheda 30/A	02						SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
102	Centuria 30 Scheda 30/B	02						RESIDENZA AGRARIA	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
103	Centuria 31 Scheda 31/A	02		SCARAMONA		LINEA 3 PIANI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
104	Centuria 31 Scheda 31/B	02		SCARAMONA		PONTE			RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO	
105	Centuria 31 Scheda 31/C	02		SCARAMONA		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
106	Centuria 31 Scheda 31/D	02		SCARAMONA		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
107	Centuria 31 Scheda 31/E	02		SCARAMONA		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
108	Centuria 32 Scheda 32/A	02		ROSSOLE INFERIORE		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: BUONO	
109	Centuria 33 Scheda 33/A	02		BUBANELLO		LINEA BASSA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
110	Centuria 33 Scheda 33/B	02		BUBANELLO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO	
111	Centuria 33 Scheda 33/C	02		BUBANELLO		SCHIERA		RESIDENZA AGRARIA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
112	Centuria 34 Scheda 34/A	02		CALANCO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO	
113	Centuria 34 Scheda 34/B	02		CALANCO		LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
114	Centuria 35 Scheda 35/A	02		VIGO NUOVO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
115	Centuria 36 Scheda 36/A	02		PICCIO ROTONDO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO	
116	Centuria 36 Scheda 36/B	02		PICCIO ROTONDO		LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
117	Centuria 36 Scheda 36/C	02				PILASTRO			RISANAMENTO DI TIPO B		

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
118	Centuria 37 Scheda 37/A	02				LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
119	Centuria 37 Scheda 37/B	02				IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
120	Centuria 38 Scheda 38/A	02				LINEA 2 BLOCCHI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
121	Centuria 38 Scheda 38/B	02	CASE SELVATICHE			CASE DI ABITAZIONE		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
122	Centuria 39 Scheda 39/A	02	CANTONCELLO DELLE ROSSOLE	ROSSOLE SUPERIORE		CELLULE PER SERVIZI		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
123	Centuria 40 Scheda 40/A	02		ROSSOLE		IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
124	Centuria 40 Scheda 40/B	02		ROSSOLE				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
125	Centuria 40 Scheda 40/C1	02		ROSSOLE		FIENILE		SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO A	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
126	Centuria 40 Scheda 40/C2	02		ROSSOLE		IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
127	Centuria 40 Scheda 40/D	02				RURALE 900		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
128	Centuria 41 Scheda 41/A	02		PREDA FITTA				RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi Note: tutto il complesso merita approfondimento in sede di concessione	
129	Centuria 42 Scheda 42/A	02	CA' ARALDA	CASALE BRUNORO				RESIDENZA AGRARIA	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
130	Centuria 42 Scheda 42/A1	02	CA' ARALDA	CASALE BRUNORO		FIENILE		SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
131	Centuria 42 Scheda 42/B	02		CASALE BRUNORO		FIENILE		SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FEDELE	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
132	Centuria 42 Scheda 42/C	02		CASALE BRUNORO		RURALE 900		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	

N. RO SCHEDA	INDIRIZZO-CENTURIA	TAV. PRG	LOCALITA'	TOPONIMO	CATE-GORIA	TIPOLOGIA EDILIZIA	PRESENZA DI VINCOLO ex-1089, ex-1497	USO ATTUALE	CATEGORIA DI INTERVENTO	NOTE	FOTO
133	Centuria 43 Scheda 43/A	02		FELEGARO		RURALE 900		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
134	Centuria 43 Scheda 43/A1	02		FELEGARO		RURALE 900		SERVIZI AGRARI	RIPRISTINO TIPOLOGICO	Stato di conservazione: BUONO Invarianza storica: post fine '700-inizio '800	
135	Centuria 43 Scheda 43/C	02	CA' MUCCINELLI	FELEGARO		FIENILE		SERVIZI AGRARI	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
136	Centuria 43 Scheda 43/D	02	CA' MUCCINELLI	COMUGNA		IMP. QUAD. BO		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	
137	Centuria 28 Scheda 28/F	02				LINEA		RESIDENZA E SERVIZI AGRARI	RISANAMENTO DI TIPO B	Stato di conservazione: DEGR. MATERICO E STRUTTURALE Invarianza storica: da fine '700-inizio '800 ad oggi	